



ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ศิริพร รัตนพันธุ์

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ศิริพร รัตนพันธุ์

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนគរศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนគරศรีธรรมราช

**COMPUTER INTERFACE EXPERIMENT OF
CIRCULAR MOTION**

SIRIPORN RATTANAPHUN

**Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master
of Science in Science Education
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Academic Year 2012**

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย	นางศิริพร รัตนพันธ์
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

.....ประธาน
(ดร.ปานจิต มุสิก)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตถยา สิทธิรักษ์)

คณะกรรมการสอบ

.....ประธาน
(ดร.จิต นวนแก้ว)

.....กรรมการ
(ดร.ปานจิต มุสิก)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัตถยา สิทธิรักษ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิต นวนแก้ว ผู้ทรงประยุกต์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

(อาจารย์สมพงค์ เหมือนเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย	ศิริพร รัตนพันธ์
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์ศึกษา
ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ปานจิต มุสิก
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสซัย สิทธิรักษ์

การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบและสร้างชุดทดลองและชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาถึงการเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้ชุดตรวจจับวัตถุสั่งสัญญาณไปยังในโครคอนโทรลเลอร์ และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ใช้โปรแกรมควบคุมชุดการทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของบอร์ดในโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อตรวจจับความเคลื่อนที่ของวัตถุและแสดงผลตามเวลาจริง ที่มีความละเอียดในระดับ 10 มิลลิวินาที นำข้อมูลที่ได้จาก การทดลองไปเขียนแบบกราฟแสดงความการเคลื่อนที่แบบวงกลม ด้วยโปรแกรม Scilab หาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของรายกับความ

ผลกระทบวิจัยพบว่า

กราฟที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีลักษณะเป็นเส้นโค้งและเมื่อนำข้อมูลไปเขียนกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสองพบว่ากราฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคงที่ รีลักษณะเป็นเส้นตรง ทดสอบถึงก้าวลักษณะกราฟของข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองความการเคลื่อนแบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab เมื่อนำค่าที่ได้จากชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเปรียบเทียบ กับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.10 และสามารถนำชุดทดลองไปประยุกต์ใช้ หาค่าความเร่งเนื่องจากแรง โน้มถ่วงของโลก มีค่าเท่ากับ 10.23 m/s^2

Abstract

The Title	Computer Interface Experimental of Circular Motion
The Author	Mrs.Siriport Rattanaphun
Program	Science Education
Thesis Chairman	Dr. Panjit Musik
Thesis Advisor	Assistant Professor Dr.Hussachai Sittirak

The objective of this research project is to design and build an experiment kit to study the period of circular motion. The experiment kit sends signal to a microcontroller, and then to the computer through the USB port. A computer program is used to control the microcontroller which sensors the period of motion and displays the result in real time with an accuracy of 10 milliseconds. The data obtained from the experiment is used to produce a graph by Scilab to determine the relationship between the height of the cone and the period.

The result was as follow:

The graph showing the height versus the period shows an increasing trend but the relationship is not linear. When the graph is modified to show the height versus the square of the period, it shows a linear relationship. This result agreed with the theoretical result obtained from a model produced by Scilab with a 4.10% error. The experiment kit can also be used to determine the acceleration due to gravity, which gives a value of 10.23 m/s^2 .

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา และการให้คำปรึกษาแนวทางในการทำวิจัยจาก ดร.ปานจิต มุสิก ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสษษ สิทธิรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ในการให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการวิจัยทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งทำให้ ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัยที่จะนำไปใช้ ผู้วิจัยรู้สึก ซาบซึ้งถึงความกรุณาและขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ นายอนุชิต ໄล่ทัน และนายเจมส์ พู ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ แสดง ข้อคิดเห็น และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีในการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ บุคคลในครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนๆ ที่เคยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจตลอดเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ และขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้ กล่าวนามไว้ ณ ที่นี่ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออมเป็น เครื่อง量ูชาพระคุณของบิดา มารดา และครู อาจารย์ ผู้枉枉ากฐานการศึกษาแก่ผู้วิจัย

ศิริพร รัตนพันธ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๗
สารบัญภาพ	๙
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
สมมติฐานของการวิจัย	5
ขอบเขตของการวิจัย	5
ข้อตกลงเบื้องต้น	5
นิยามศัพท์เฉพาะ	5
ประโยชน์ของการวิจัย	5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
การเคลื่อนที่แบบวงกลม	6
ชุดทดลอง	10
ชุดตรวจขับวัตถุ	10
ไมโครคอนโทรลเลอร์	11
อินเตอร์เฟส	16
โปรแกรม Scilab	16
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17

3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	22
การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	23
การออกแบบชุดอินเตอร์เฟสสำหรับวัดความการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	24
การเขียน โปรแกรมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแสดงผลการทดลองและ การจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	27
การทดลองหาค่าความการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง กับการจำลอง.....	28
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	30
5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	39
สรุปผลการวิจัย	39
อภิปรายผลการวิจัย	40
ข้อเสนอแนะการวิจัย	41
บรรณานุกรม	42
ภาคผนวก.....	45
ภาคผนวก ก วงจรอิเล็กทรอนิกส์	46
ภาคผนวก ข คำสั่งโปรแกรม	50
ประวัติผู้วิจัย	117

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 ผลการทดลองหาคาบการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลม.....	31
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับคำกำลังสอง.....	33
4.3 เปรียบเทียบคำจากการทดลองและคำจากการคำนวณทางทฤษฎี.....	36

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย	4
2.1 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมกรวย.....	8
2.2 การจัดข้อมูล P89V51RD2.....	13
2.3 หน่วยความจำของ P89V51RD2	15
3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลอง	22
3.2 การติดตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม	23
3.3 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	24
3.4 อุปกรณ์ภายในชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	25
3.5 ชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม	26
3.6 การจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลม.....	27
3.7 การติดตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม	28
3.8 ขั้นตอนการทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม	29
4.1 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมและชุดเครื่องมือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	30
4.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความ.....	32
4.3 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความ.....	32
4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสอง	34
4.5 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสอง	34
4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความทางทฤษฎี	35
4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสองทางทฤษฎี	35
4.8 กราฟเปรียบเทียบความที่ได้จากการทดลองกับความที่ได้จากทฤษฎี.....	37
4.9 กราฟเปรียบเทียบความกำลังสองที่ได้จากการทดลองกับทางทฤษฎี.....	37
ก-1 วงจรรวม.....	47
ก-2 วงจรปุ่มหน้าจอ	47
ก-3 วงจรรวมหลัก	48
ก-4 วงจร power supply	48

ภาคที่

หน้า

ก-5 งจรรีเก็บ	49
ก-6 งจรวจขับวัตถุ.....	49

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้คนได้พัฒนาวิธีคิด คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ ความจริง ตามธรรมชาติ (ไชยยันต์ ศิริโฉติ. 2541) การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การทดลอง การทดลองเป็นแบบจำลองของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรานำมาศึกษาในห้องเรียน ทักษะต่างๆ ที่ใช้ทำการทดลองจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ดีขึ้น พลิกส์เป็นวิทยาศาสตร์สาขานึงที่มุ่งสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการที่ได้มานั่งความรู้ โดยมีการนำเสนอแบบใช้การทดลองเป็นหลัก ใน การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักวิชามากกว่า การท่องจำและการคำนวณที่ซับซ้อน การทดลองถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เข้าใจหลักวิชา รวมทั้งวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ยิ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อสำคัญหากเราไม่ต้องซื้อเครื่องมือที่มีราคาแพง จากต่างประเทศ เพราะเราสามารถสร้างเครื่องมือขึ้นได้โดยใช้วัสดุที่มีในประเทศไทยที่ถูกกว่า ดังนั้น วิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แนวทางหนึ่ง อันเนื่องมาจากนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานตลอดจนความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ การสร้างอุปกรณ์ขึ้นมา เพื่อช่วยให้มีอุปกรณ์เพียงพอ ในการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางถาวรสึกซึ้งยึดถือ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน (Sharma, 1982) การที่ครูได้ผลิตอุปกรณ์ขึ้นใช้เองนั้นจะได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สอนมากกว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อมา เพราะครูเป็นผู้ออกแบบสร้างอุปกรณ์เอง ย่อมทราบดีว่า ตนเองต้องการใช้ในเรื่องใดอย่างไร จึงสามารถออกแบบสร้างอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการสอนของตนเองได้ดีที่สุด (ธงชัย ชิวารีชา, 2526)

การวิจัยพัฒนาการออกแบบ และสร้างชุดทดลองทางพลิกส์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาชุดทดลอง เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาขึ้นใช้ประกอบการเรียน เรื่องอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง การตกของวัตถุภายในได้แรงโน้มถ่วงของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา (ประนอม หมอกกระโทก, 2545)

การสร้างชุดทดลองเพื่อหาแรง สู่ศูนย์กลาง อาศัยหลักการของหม้อแปลง โดยพัฒนาครดปฐมภูมิ และขดลวดทุติยภูมิรอบแกนจนวนรูปทรงกระบอกลวง การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ใน ขดลวดปฐมภูมิจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์ขึ้นที่ขดลวดปฐมภูมิ ความต่างศักย์ที่ได้จะสัมพันธ์กับรัศมีของการเคลื่อนที่แบบ วงกลม (ษัชวรณ์ สายผ่าพันธุ์, 2553) มีการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการ เคลื่อนที่เป็นวงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง สร้างชุดการสอนที่มีส่วนประกอบด้วย ตาชั่งสปริง ชุดร่าง อุปกรณ์ ชุดมวลเคลื่อนที่ สเกลวัดระดับ มองเตอร์เกียร์ ชุดปรับความเร็วรอบ ขาตั้งยึดอุปกรณ์ เชือก พร้อมตัวป้องกันการบิด ใช้หาแรงสู่ศูนย์กลาง โดยปรับความเร็วเชิงมุมเมื่อมวลคงที่ และหาแรงสู่ ศูนย์กลาง โดยปรับมวลเมื่อความเร็วเชิงมุมและรัศมีคงที่ (ศรีชัย รัฐอนันต์พินิจ, ชาญ กบเพือก และ อมรา พงษ์ปัญญา, 2554) และได้มีการพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำหนดของคลื่นในท่ออากาศ โดย ใช้ Function Generator เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ความถี่ที่ใช้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 600 – 1600 เฮิรตซ์ ใช้ค้อนเดนเซอร์ในโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ในการรับเสียง เสียงที่ได้รับจะผ่านวงจรปรับปรุง สัญญาณ และใช้ออสซิลโลสโคปเป็นส่วนแสดงผลของสัญญาณรูปคลื่น (ปรียา อนุพงษ์องอาจ, 2554)

เมื่อทำการทดลองสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือการวัด และการเก็บข้อมูลปริมาณต่าง ๆ การ ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำเป็นต้องมีการวัด การรวมรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการเก็บข้อมูลการทำการทดลอง เดิมใช้การทำงานของคน บางครั้งต้องใช้เวลานาน อาจ เกิดความผิดพลาด ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ละเอียดถูกต้องตลอดเวลา การทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะแต่วิชาฟิสิกส์เท่านั้น ปริมาณทางกายภาพใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องอาศัย อุปกรณ์ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว การประเมินผลด้วยการคำนวณบางครั้งต้องใช้ คอมพิวเตอร์ที่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลานาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มี การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุเพื่อหาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม ใน ห้องปฏิบัติการ ผู้ทำการทดลองจะหาความการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยทำการทดลองแก่ว่าวตถุให้ เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระนาบหนึ่งศิริษะ จำนวน 30 รอบ จับเวลาด้วยนาฬิกา แล้วจึงนำเวลา ที่วัดได้มาเฉลี่ยหาความการเคลื่อนที่ของวัตถุ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) พบว่าความที่ได้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากไม่สามารถวัดความของการเคลื่อนที่แต่ละรอบ ได้โดยตรง เมื่อนำค่าดังกล่าวไปคำนวณหาต่อกัน ๆ ทำให้มีผลต่อเนื่องในการหาค่าตัวแปรอีก

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การทำงานที่จำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งทางด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ การทดลอง การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล การนำอุปกรณ์ภายนอกมาประยุกต์ใช้งาน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการควบคุมการทดลอง ทำให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ถูกต้องแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอออกมายในรูปแบบที่ต้องการ แปลความหมายได้ง่าย และสรุปผลได้ทันที รวมทั้งสามารถควบคุมงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ได้มีผู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างชุดทดลอง เชื่อมต่อกับในโครงคอนโทรลเลอร์ เรื่องการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักการของแสง หลักการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุและเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำข้อมูลไปประมวลผล วิเคราะห์ผล และแสดงผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (นันทษัย ทองแป๊ะ และบุรินทร์ คณะเจริญ, 2542) การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับในโครงคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้วัดความเร็วของการเคลื่อนที่แบบเพนคลัม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมและเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเพนคลัม และประยุกต์ใช้ในการหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล และโมเมนต์ความเรียงของวัตถุ (อนุวัฒน์ บุญธรรมโน้, 2545) การสร้างชุดทดลองวิชากลศาสตร์ สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระบูจอมเกล้า โดยสร้างชุดทดลองแรงสูงศูนย์กลาง ประกอบด้วยรถทดลอง เครื่องซั่ง สปริงติดมอเตอร์ ต่อกับชุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเครื่องนับตัวณูณภาพและตัวเซ็นเซอร์ เพื่อจับเวลา 1 รอบ แล้วนำไปคำนวณหาอัตราเร็วเฉิงมุน (ชัยณุ โพธิรัง, 2550) และได้มีการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโปรแกรม Scilab เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (รัตน์ติกัญญา สุทธิเกิด, 2550)

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการนำชุดทดลองมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเขียนแบบจำลองการทดลอง ทำให้สามารถแสดงผลการทดลองได้แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว บันทึกข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ได้ การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และอธิบายการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น มีการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทำให้น่าสนใจ และทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความการเคลื่อนที่ และจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม Scilab นำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. เปรียบแบบจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab
3. เปรียบเทียบความที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การหาค่าโดยใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากค่าที่ได้จากการทดลองมีค่าที่ถูกต้อง แม่นยำ ปริมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำด้วย



ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

cab การเคลื่อนที่แบบวงกลม ที่ได้จากชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นกับค่าที่ได้จากการจำลองเชิงตัวเลขทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม Scilab มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5

ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาcab การเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้ชุดทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
2. จำลองcab การเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมหมุนเหวี่งด้วยมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์
2. ใช้ Infrared Emitting Diode และ Photo Transistor เป็นตัวตรวจจับวัตถุ
3. ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทดลอง
4. ใช้โปรแกรม Scilab ในการจำลองเชิงตัวเลขทางทฤษฎี

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ชุดทดลอง หมายถึง ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนา ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2. การจำลอง หมายถึง การจำลองcab การเคลื่อนที่แบบวงกลมเชิงตัวเลขทางทฤษฎี
3. อินเตอร์เฟส หมายถึง การเชื่อมต่อชุดทดลองกับคอมพิวเตอร์ใช้ ไมโครคอมโพลเลอร์ เป็นตัวควบคุมผ่านพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ชุดเครื่องมือศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการเคลื่อนที่ในแนวตران

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้

1. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2. ชุดทดลอง
3. ชุดตรวจจับวัตถุ
4. การอินเตอร์เฟส
5. ไมโครคอนโทรลเลอร์
6. โปรแกรม Scilab
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วสม่ำเสมอ แต่มีการเปลี่ยนทิศทางไปทีละน้อย ใน การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับที่มีรัศมีค่าหนึ่ง จะต้องใช้แรงดึงมากขึ้น เมื่อแกว่งให้เร็วขึ้น (เวลาครบรอบสั้นลง) และถ้าการทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องใช้แรงดึง แรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนววงกลม และมีทิศเข้าหาศูนย์กลางของแนววงกลม เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง (F_c) การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุจะมีลักษณะเฉพาะ เป็นการเคลื่อนที่แบบเดือนคำแหงที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม วัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาซ้ำทางเดิม เสมอ ช่วงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบเรียกว่าคาบ (period) ใช้สัญลักษณ์ T ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที และจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา เรียกว่าความถี่ (frequency) ใช้สัญลักษณ์ f หรือ หน่วยเป็นรอบ/วินาที หรือเฮิรตซ์ (Hz) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) ความสัมพันธ์ระหว่างคาบและความถี่

$$T = \frac{1}{f}$$
$$f = \frac{1}{T}$$

คาบ (T) คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หรือ วินาทีต่อรอบ (s)

ความถี่ (f) คือ จำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หรือ รอบต่อวินาที (Hz)

อัตราเร็วเชิงเส้น (v) คือ ระยะทางตามแนวเส้นรอบวงของวงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา (m/s)

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v = 2\pi r f$$

อัตราเร็วเชิงมุม (ω) คือ นุ่นที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่รัศมีกว้างไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วย เรเดียน/วินาที (rad/s)

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง (a_c) คือ ความเร่งเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบวงกลม มีขนาดคงที่ และมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอ เมื่อ r คือ รัศมีการเคลื่อนที่ในแนววงกลม (m)

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_c = \omega^2 r$$


แรงสู่ศูนย์กลาง (F_c) คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลม มีทิศเดียวกับทิศของความเร่ง เมื่อ m คือมวลของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม (kg)

$$F_c = m a_c$$

$$\text{ดังนี้} \\ F_c = \frac{mv^2}{r}$$

$$\text{หรือ} \\ F_c = m\omega^2 r$$

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมกรวย



ภาพที่ 2.1 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมกรวย

เชือกเบาๆ ยาว l ปลายข้างหนึ่งติดวัตถุนวลด m อีกปลายหนึ่งตรึงแน่นแกร่งไว้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ รัศมี r ขณะที่มวลเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ ด้วยอัตราเร็วคงที่ v ได้รับแรงกระทำ 2 แรงคือ แรงตึงเชือก (T) และน้ำหนักของวัตถุ (mg) แต่แรง T เข้าสู่แนวราบและแนวตั้ง แรง T ในแนวราบมีพิเศษคุณย์กลาง (ช่วง ทมชิตค์ และคณะ, 2551)

$$T \sin \theta = F_c$$

$$\text{ดังนี้} \quad T \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \quad (2.1)$$

แรง T ในแนวตั้งเท่ากับ $T \cos \theta$ มีพิเศษ วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้ง

$$\sum_i F = 0$$

$$T \cos \theta - mg = 0$$

$$\text{ดังนี้} \quad T \cos \theta = mg \quad (2.2)$$

นำสมการ (2.1) หารด้วยสมการ (2.2) จะได้

$$\frac{(2.1)}{(2.2)} \frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{\frac{mg}{r}}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

ค่าของมุม θ จึงอยู่กับอัตราเร็วเชิงเส้น v ไม่ขึ้นอยู่กับมวล เมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้น ค่าของ มุม θ ก็จะเพิ่มขึ้นแต่มุม θ จะไม่มีโอกาสเท่ากัน 90 องศา เพราะมีแรงเพื่องจากน้ำหนักของวัตถุ (mg) จากภาพที่ 2.1 จะได้

$$r = l \sin \theta$$

จาก

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v = \frac{2\pi l \sin \theta}{T}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

จากสมการ

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\left(\frac{2\pi l \sin \theta}{T}\right)^2}{gl \sin \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{gT^2}{4\pi^2 l}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 l \cos \theta}{g}$$

คานการเคลื่อนที่

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$$

หรือ

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}} \quad (2.3)$$

ชุดทดลอง

ชุดทดลอง เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อแสดงเนื้อหาที่เป็นกฎ สูตร หรือทฤษฎีที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อใช้ทดลองหาความสัมพันธ์และสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานทฤษฎีมากขึ้น การออกแบบ และการสร้างชุดทดลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทุกๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญได้แก่ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียนว่าเนื้อหาหลักต้องการอะไร ผู้เรียนต้องมีกิจกรรมอย่างไร จึงจะแสดงว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ถ้าต้องการแสดงออกด้วยผล การทดลองค้นคว้า หรือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ซึ่งต้องใช้ชุดทดลองประกอบ ก็จะต้อง สร้างชุดทดลอง โดยการออกแบบขึ้นเองหรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2530) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบ สร้าง และพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ ชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ มอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อ ทำการทดลองเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นอินๆ ที่มี เนื้อหาสอดคล้องกับชุดทดลอง ในการสร้างคำนึงถึงหลักเกณฑ์การสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือ 5 ขั้นตอน (โช สาคีพัน, 2541)

1. ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้น
2. เลือกวัสดุที่จะใช้สำหรับออกแบบ เลือกวัสดุที่มีอยู่แล้วหรือหาได้ง่ายในห้องถัง
3. ดำเนินการออกแบบและสร้าง
4. ทดลองตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้ว
5. ปรับปรุงแก้ไข หากทดลองแล้วผลลัพธ์ไม่คาดการณ์

ชุดตรวจจับวัตถุ

ชุดตรวจจับวัตถุ เป็นเครื่องจับเวลาของวัตถุมีหลักการใช้อินฟราเรดโดย TSAL 7400 เป็นตัวส่งสัญญาณช่วง 940 นาโนเมตร ที่สามารถส่งแสงอินฟราเรดอยู่ตลอดเวลาและใช้ ไฟโตฟาราเซิตอเร TTOPS 050 TB2 เป็นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดย่านความถี่ช่วง 750 – 1050 นาโนเมตร และ ส่งสัญญาณการรับแสงไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาข้าง ตำแหน่งระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด ทำให้สัญญาณขาดหายไปจะทำให้ ทราบซิสเตอร์ทำงานและส่งสัญญาณพัลส์ที่มีความตรงกับความของวัตถุทำให้วงจรเป็นวงจรเปิด เมื่อ วัตถุเคลื่อนที่ผ่านเลขไป ส่วนส่งสัญญาณอินฟราเรดจะส่งสัญญาณ และส่วนที่รับสัญญาณได้รับ แสงอินฟราเรด ทราบซิสเตอร์จะเสริมอ่อนถูกลงกราวด์ วงจรก็จะเป็นวงจรปิดอีกครั้ง ในขณะที่วัตถุ

เคลื่อนที่ผ่านตัวรับและตัวส่ง จะส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเริ่มนับเวลาพิเศษ และหยุดนับ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบจุดเริ่มต้นและจุดที่ต้องการจับเวลา จึงต้องมีตัวส่งและตัวรับสองจุด โดยจุดแรกจะใช้ตรวจจับตำแหน่งของวัตถุเพื่อเริ่มจับเวลา และอีกจุดเพื่อใช้ตรวจจับตำแหน่งของวัตถุเพื่อหยุดเวลา เมื่อวัตถุมาบังคันคำแสงไม่ให้ตกลงบนถึงตัวรับ ตัวรับจะส่งสัญญาณไปให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ทราบว่ามีวัตถุผ่านเข้ามา ก็จะแสดงเวลาที่เริ่มต้น (start time) ในขณะนั้น จนวัตถุนั้นจะไปบังคำแสงที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งของวัตถุ ก็จะแสดงเวลาที่ตำแหน่งหยุดเวลา (stop time) ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หยุดการนับเวลา และแสดงเวลาตำแหน่งหยุดเวลาพร้อมกับแสดงเวลาที่ตำแหน่งต่าง (duration) นั้นคือเวลาของวัตถุจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่ต้องการจับเวลา ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะคำนวณเวลาที่ได้เป็นมิลลิวินาที

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถสร้างระบบควบคุม และเป็นอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่มีการรวมฟังก์ชันการทำงาน ที่มีความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และพอร์ตในการเชื่อมต่อแบบต่างๆ (พิพัฒน์ เลาหสังเคราะห์, 2537)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีส่วนประกอบ 5 ส่วน


1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพี尤 (CPU: central processing unit)
2. หน่วยความจำ (memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจำที่มีไว้สำหรับเก็บโปรแกรมหลัก เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะไม่สูญหายแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจำข้อมูลเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะทำงาน หากไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลก็จะหายไป
3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (port) มี 2 ลักษณะคือ พор์ตอินพุต (Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (output port)
4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (bus) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่างซีพี尤 หน่วยความจำ และพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จำนวนมากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (data bus) บัสแอดdress (address bus) และบัสควบคุม (control bus)

5. ว่างงานกำเนิดสัญญาณนาฬิกา การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามีความถี่สูง จังหวะการทำงานก็จะสามารถทำได้ต่อเนื่องส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปด้วย

ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 ของบริษัท Philips มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช 64 กิโลไบต์ มีขาพอร์ตสำหรับใช้งาน 4 พอร์ต (P0-P3) พร้อมทั้งไทเมอร์ 3 ตัว บีโนมูล PCA สำหรับสร้างสัญญาณ PWM มากถึง 5 ช่อง รวมทั้งมีหน่วยความจำแรมพิเศษ 1 กิโลไบต์ และสามารถโปรแกรมหน่วยความจำผ่านพอร์ตต่อนุกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ที่มีหน่วยความจำภายในเป็นแบบแฟลช (อดิสก์ ชิปเซ็งค์, 2551) มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตที่เข้ากันได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
2. ในการโปรแกรมสามารถลบและเขียนใหม่ได้ถึงหนึ่งหมื่นครั้งมีขนาดหน่วยความจำโปรแกรม 64 กิโลไบต์
3. หน่วยความจำข้อมูลแรมภายในมีขนาด 1 กิโลไบต์
4. โปรแกรมข้อมูลลงในหน่วยความจำโปรแกรมแบบ ISP
5. ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 40 MHz กรณีทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาภายใน 12 ลูกต่อมạchชีนไซเกิลและ 20 MHz กรณีทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาภายใน 6 ลูกต่อมạchชีนไซเกิล
6. ขาพอร์ต 8 บิต 4 พอร์ต แบบกึ่งสองทิศทางเป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต
7. อุปกรณ์เพอริเฟอร์ลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานด้วยความเร็ว 12 ลูกสัญญาณนาฬิกาต่อมạchชีนไซเกิล ได้ เมื่อว่าซีพียูจะทำงานด้วยความเร็ว 6 ลูกสัญญาณนาฬิกาภายในต่อมạchชีนไซเกิล
8. มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์
9. ไทเมอร์/เคาน์เตอร์ขนาด 16 บิต 3 ตัว
10. มีรีจิสเตอร์ตัวชี้ตำแหน่งข้อมูลหรือ DPTR 2 ตัว
11. สามารถรองรับแหล่งกำเนิดอินเตอร์รัปต์ได้ 8 ประเภท
12. กำหนดนัยสำคัญของการตอบสนองอินเตอร์รัปต์ได้ 4 ระดับ
13. สามารถติดต่อหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุด 64 กิโลไบต์
14. มีอtotช์ดีอกไทเมอร์
15. มีวงจรโมดูลนับโปรแกรมได้ (PCA) ซึ่งบรรจุวงจรตรวจจับสัญญาณ เปรียบเทียบสัญญาณ วงจรmonitoring ทางความกว้างพัลส์ และอtotช์ดีอกไทเมอร์

MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 เป็นไอซีในโครค่อนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5 โวลต์ รายละเอียดของตำแหน่งขาและหน้าที่การทำงาน ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 การจัดขาของ P89V51RD2

ที่มา: อุดิศักดิ์ ชิณวงศ์ (2551:13)

Vcc ขาที่ 40 เป็นขาสำหรับต่อไฟเลี้ยง +5 โวลต์

GND ขาที่ 20 เป็นขากราวด์

ขาสัญญาณ พอร์ต 0 ขาที่ 39-32 (P0.0-P0.7) มีจำนวน 8 ขา แต่ละขา เรียกเป็น 1 บิต ทำหน้าที่แอดเดรสบัสและค่าตัวบัส (AD0-AD7) ใช้ติดต่อกับหน่วยความจำภายนอก เป็นไดท์ฟอร์ต อินพุตหรือเอาต์พุต หากต้องการให้บิตใดเป็นอินพุต ให้เขียนข้อมูลบิตนั้นเป็นสถานะโลจิก “1” แล้วส่งไปแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการ

ขาสัญญาณ พอร์ต 1 ขาที่ 2-8 (P1.0-P1.7) มีจำนวน 8 บิต เป็นขาสัญญาณของไทรเมอร์ 2 และขาตัวสัญญาณ PCA ใช้งานเป็นพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตสำหรับใช้งานทั่วไป ขา P1.5-P1.7 สามารถขับกระแสได้สูง 16 มิลลิแอมป์ ต่อขา

P1.0 หรือ T2 เป็นขาอินพุต นับค่าของไทรเมอร์ 2 และขาเอาต์พุตสัญญาณนาฬิกา

P1.1 หรือ T2EX เป็นขาอินพุต ควบคุมการทำงานของไทรเมอร์/เค้าท์เตอร์ 2

P1.2 หรือ ECI เป็นขาอินพุต สัญญาณนาฬิกาจากภายนอกสำหรับโมดูล PCA

P1.3 หรือ CEX0 เป็นขาอินพุตและเอาต์พุต ภายนอกของวงจรตรวจจับและเปรียบเทียบสำหรับ PCA โมดูล 0

P1.4 หรือ CEX1 เป็นขาอินพุตและเอาต์พุต ภายนอกของวงจรตรวจจับและเปรียบเทียบสำหรับ PCA โมดูล 1

P1.5 หรือ CEX2 เป็นขาอินพุตและเอาต์พุต ภายนอกของวงจรตรวจจับและเปรียบเทียบสำหรับ PCA โมดูล 2

P1.6 หรือ CEX3 เป็นขาอินพุตและเอาต์พุต ภายนอกของวงจรตรวจจับและเปรียบเทียบสำหรับ PCA โมดูล 3

P1.7 หรือ CEX4 เป็นขาอินพุตและเอาต์พุต ภายนอกของวงจรตรวจจับและเปรียบเทียบสำหรับ PCA โมดูล 4

ขาสัญญาณ พอร์ต 2 ขาที่ 21-18 (P2.0-P2.7) มีจำนวน 8 บิต ใช้งานเป็นขาพอร์ตอินพุต และเอาต์พุต สำหรับใช้งานทั่วไป ใช้ต่อ กับขาเบอดเครื่องสนับสนุนของหน่วยความจำภายนอก (A8-A15) ทำหน้าที่เป็นพอร์ตอินพุตหรือพอร์ตเอาต์พุต

ขาสัญญาณ พอร์ต 3 ขาที่ 10-17 (P3.0-P3.7) มีจำนวน 8 บิต ในแต่ละบิตมีตัวต้านทานพูลอปปอยู่ภายใน เป็นไดท์ทั้งพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุต สำหรับการใช้งานทั่วไป นอกจากนั้นขาของพอร์ต 3 ยังใช้งานเป็นพอร์ตหน้าที่พิเศษ ดังนี้

P3.0 หรือ RxD เป็นขาอินพุตสำหรับรับข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม

P3.1 หรือ TxD เป็นขาอินพุตสำหรับส่งข้อมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม

P3.2 หรือ INT0 เป็นขาอินพุตสำหรับรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกซึ่ง 0

P3.2 หรือ INT0 เป็นขาอินพุตสำหรับรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกซึ่ง 1

P3.4 หรือ T0 เป็นขาอินพุตสำหรับสัญญาณไทรเมอร์จากภายนอกซึ่ง 0

P3.5 หรือ T1 เป็นขาอินพุตสำหรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกซึ่ง 1

P3.6 หรือ WR เป็นขาสัญญาณ WR ในกรณีใช้เชื่อมต่อกับหน่วยความจำภายนอก

P3.7 หรือ RD เป็นขาสัญญาณ RD ในกรณีใช้เชื่อมต่อกับหน่วยความจำภายนอก


RESET ขาที่ 9 เป็นอินพุตใช้ในการรีเซ็ตการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการป้อนสัญญาณลงจิก.”1”อย่างน้อยเป็นเวลา 2 แมชชีน ไซเกลโดยวงจรนาฬิกาบังทำงานอย่างปกติ

ALE ขาที่ 30 เป็นเอาต์พุต Address Latch Enable ออกมาทุกๆแมชชีน ไซเกล อย่างไรก็ตาม สามารถดิสเอเบิลสัญญาณพัลส์นี้ได้ โดยการเซตบิต 0 ของรีจิสเตอร์ AUXR

PSEN ขาที่ 29 เป็นเอาต์พุต Program Store Enable ใช้ในการส่งสัญญาณเพื่อร้องขอติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่งสัญญาณออกมาที่ขาที่ 2 ครั้ง

EA/Vpp ขาที่ 31 เป็นอินพุต External Access enable/Programming Voltage Input: ใช้สำหรับเลือกการติดต่อหน่วยความจำโปรแกรมภายในหรือภายนอกตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ “0” เลือกให้ติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก“1”เลือกให้ติดต่อกับหน่วยความจำภายใน

XTAL1 ขาที่ 19 เป็นขาอินพุตรับสัญญาณจากวงจรขยายอสซิลเลเตอร์ (ขา XTAL2)



ภาพที่ 2.3 หน่วยความจำของ P89V51RD2

ที่มา: อดิศักดิ์ ชิณวงศ์ (2551:16)

ภายในไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 จะแบ่งการทำงานออกเป็นบล็อก การทำงานประกอบด้วยหน่วยความจำโปรแกรม (program memory) หน่วยความจำข้อมูล (data memory) หน่วยความจำโปรแกรม (program memory) ทำหน้าที่เก็บคำสั่งของผู้เขียนโปรแกรม ส่วนใหญ่จะใช้ EPROM เป็นตัวเก็บ โดยมีสัญญาณ PSEN เป็นขาสัญญาณเพื่อติดต่อกับ EPROM สามารถอ้างหน่วยความจำได้ 64 กิโลไบต์ ซึ่งของ EPROM นั้นส่วนใหญ่จะจืดด้วย 27 แล้วตามด้วยขนาดของหน่วยความจำ เช่น 2764 หมายเลข 64 กีโอบาตหน่วยความจำ $64/8 = 8$ กิโลไบต์ จะได้ขนาดของ EPROM

ส่วนหน่วยความจำข้อมูลภายนอก (data Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ คือ RAM ที่ต้องอยู่ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ขา RD (ขา 17) WR (ขา 16) ในการเขียนและอ่าน data จาก RAM MCS-51 และสามารถอ้างหน่วยความจำข้อมูลภายนอกได้ 64 กิโลไบต์

การอินเตอร์เฟส

การอินเตอร์เฟส คือ การทำงานติดต่อร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น มีการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้จากจะต้องทำงานติดต่อกับ RAM และ ROM แล้ว ยังต้องมีการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่มีการส่งข้อมูลอินพุต เอาต์พุต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสมบูรณ์ ในระบบต่างๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงานต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ (พา尼ช อินตี๊ส และ โกลด์ โอฟาร์ไฟโรจ์, 2550)

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องผ่านแพงอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ แพงอุปกรณ์เชื่อมต่อทำงาน 2 หน้าที่ คือ

1. เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น เพื่อขับอุปกรณ์เอาต์พุตที่ต้องการกระแสมากๆ
2. เป็นตัวกันชน (buffer) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ในกรณีที่มีสัญญาณอินพุตไม่เหมาะสมเข้ามา

อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อภายนอก มี 2 ประเภท คือ

1. อุปกรณ์อินพุต ทำหน้าที่ รับสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เมื่อสัญญาณอินพุตถูกส่งมาประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณจะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ ก่อนจะส่งกลับออกไปควบคุมยังอุปกรณ์ภายนอก

2. อุปกรณ์เอาต์พุต เป็นอุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณมาควบคุมการทำงานโปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ (soft ware interface) คอมพิวเตอร์กับแพงอุปกรณ์เชื่อมต่อ มีหลายโปรแกรม เช่น ภาษาซี ภาษาแอสเซมบลี Visual basic เป็นต้น จะมีการประมวลผล รับ-ส่ง เป็นฐานสอง (เลข 1 หรือเลข 0) ฐานสองหนึ่งตัวเรียกว่า 1 บิต การส่งอาจส่งเป็นประโยชน์คำที่ใช้ฐานสอง 8 บิต หรือ 16 บิต ผ่านช่องทางพอร์ตบนาน พอร์ตอนุกรม USB พอร์ต และสต็อตการ์ด

โปรแกรม Scilab

โปรแกรม Scilab เป็นโปรแกรมภาษาขั้นสูง Scilab เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลข และแสดงผลกราฟิกที่ซับซ้อน

โปรแกรม Scilab เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ (ปีะ โควินท์ทวีพันธ์, 2551)

ข้อดีของโปรแกรม Scilab

1. ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
 2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยาก
 3. สามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงสัญลักษณ์ (symbolic) และข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมตริกซ์ (matrix) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. มีฟังก์ชัน (function) สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จำนวนมากพร้อมใช้งาน
 5. มีกล่องเครื่องมือ (toolbox) ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาทางค้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
 6. สามารถพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Scilab ได้
 7. สามารถใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน ภาษาซี และภาษา MATLAB
 8. สามารถสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 9. สามารถนำไปพัฒนาต่อよดได้
- ประโยชน์ของโปรแกรม Scilab คือประหยัดเวลาในการคำนวณที่ซับซ้อน ช่วยในการเขียนกราฟที่ซับซ้อน ถูกต้องและแม่นยำกว่าการคำนวณโดยมนุษย์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศไทย

นันทชัย ทองแป้น และบุรินทร์ คงจะเจริญ (2542) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดต้นแบบเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกันไม่โกร-domพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักการของแสง อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ใน การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล วิเคราะห์ผล และแสดงผลด้วยไม่โกร-domพิวเตอร์ตามลักษณะ จากการทดสอบชุดเครื่องมือดังกล่าวพบว่า สามารถวัดเวลาได้ละเอียด 1/1000 วินาที ตามค่าความถี่ของผลึกที่ใช้ในการออกแบบฐานเวลาของโปรแกรมวัดเวลา และทดสอบใช้ชุดเครื่องมือในการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุ เพื่อหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก พนว่าการวัดเวลาจำนวน 20 ครั้ง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ 0.03% และหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ให้เท่ากับ 9.826 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง โดยมี誤อุปกรณ์เพียงตัวเดียว

ความคลาดเคลื่อน 0.265% นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือดังกล่าวกับการเรียน การสอน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ทุกชนิดของการเคลื่อนที่

ประมาณ หมอกกระโตก (2545) ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ ในแนวตรง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความนุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ให้มีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเขตคติต่อชุดทดลองของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้น ใช้ ประกอบการเรียนเรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง การตกของวัตถุภายในมิติของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา ซึ่งประสิทธิภาพของชุดทดลองตรวจสอบจากการทดลองเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ การหาคุณภาพของชุดทดลองโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และการหาประสิทธิภาพทางการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองสอนใช้กับลุ่ม ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 15 คน โดยใช้เวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที พบว่า ชุดทดลองมี ประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ชุดทดลองมีประสิทธิภาพทางการศึกษา 81.73/80.43 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เขตคติของนักเรียนต่อชุดทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อนุวัฒน์ บุญธรรม โน (2545) วิจัยเรื่องการศึกษาและการประยุกต์ใช้งานการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัม โดยการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการวัดคาบและความเร็วของการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง กับค่าเชิงทฤษฎี และได้ว่าคาบของการเคลื่อนที่จะมีค่าคงที่ และได้ว่าคาบของการเคลื่อนที่จะมี ค่าคงที่ เมื่อมุนเริ่มต้นมีค่าน้อยกว่า 20 องศา และมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อมุนเริ่มต้นเพิ่มขึ้น ส่วนพลังงาน ขณะมีการลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับทางทฤษฎี อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นได้ gamma ประยุกต์ใช้ในการหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลและ โนเมนต์ความเรือยของวัตถุ โดยผลการ ทดลองที่ได้ต่างจากค่าเชิงทฤษฎีไม่เกิน 3%

สุวัชชัย เลิศสถาพรสุข (2547) ทำการสร้างชุดทดลองประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 พร้อมกับใบงาน 12 ใบงาน ในการวิจัยได้เลือกใบงาน 4 ใบงาน โดยนำชุดทดลองที่สร้าง ขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม จำนวน 20 คน ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยนักศึกษาทำการปฏิบัติใบงานระหว่างเรียนเป็นจำนวน 4 ใบงาน และนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติใบงานระหว่างเรียนไปใช้ในการปฏิบัติใบงานรวม ในระหว่าง ปฏิบัติใบงานมีการประเมินความสามารถทางการปฏิบัติ โดยสังเกตด้วยแบบวัดความสามารถ

ทางการปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติในงานเสร็จจะมีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองการประยุกต์ใช้งานในโครงตนโทรลเลอร์ MCS-51 พบว่า ชุดทดลองการประยุกต์ใช้งานในโครงตนโทรลเลอร์ MCS-51 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.89/81.45 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

ปราโมทย์ เสตสุวรรณ และปิยะรัตน์ พราหมณี (2549) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองทางฟิสิกส์โดยใช้ในโครงตนโทรลเลอร์ควบคุมการอ่านค่าและประมวลผล ซึ่งสรุปผลการวิจัยดังนี้ ชุดทดลองฟิสิกส์หลายๆ การทดลอง มักจะประสบปัญหาในการวัดค่าที่ผู้ทดลองเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยตนเอง เช่น การวัดค่าช่วงเวลา ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก และมีผลต่อเนื่องในการ นำค่าดังกล่าวไปคำนวณหาค่าตัวแปรอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบระบบควบคุม การจับเวลาอัตโนมัติโดยควบคุมด้วยในโครงตนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 สื่อสารด้วยพอร์ตอนุกรม และพัฒนาชุดโปรแกรมให้ทำการเก็บข้อมูลและคำนวณผลข้อมูลโดยให้ทำงานได้อัตโนมัติ ด้วย โปรแกรม visual basic 6.0 นอกจากนี้ยังสามารถนำไปร่วมใช้กับการทดลองอื่นๆ ได้ โดยยังใช้ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ร่วมกัน เพียงแต่เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตรวจจับและโปรแกรมควบคุมและ ประมวลผลสำหรับการทดลองนั้นๆ และงานวิจัยนี้ได้ทดสอบกับชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบ pendulum เพื่อวัดค่าเวลา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำการคำนวณและ แสดงผลเป็นกราฟ และบันทึกข้อมูลการทดลองเก็บลงบนฐานข้อมูล (database) ซึ่งสามารถเรียก ขึ้นมาดูและนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ภายหลัง

ฐิติมา เทพญา (2550) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแบบกระจายศูนย์ของโปรแกรม ไซน์แลป บนสถาปัตยกรรมระดับสูง นำเสนอการขยายขีดความสามารถของโปรแกรม Scilab ให้ สามารถสร้างแบบจำลองที่ทำงานแบบกระจายได้ตามมาตรฐานการจำลองแบบกระจาย HLA ใน 4 บริการหลัก Federation Management, Declaration Management, Object Management และ Time Management พัฒนาเป็นโมดูลรวมเข้ากับโปรแกรม Scilab ทดสอบโมดูลด้วยการใช้ฟังก์ชันของ โปรแกรม Scilab ควบคู่กับฟังก์ชันที่สร้างขึ้นทำให้แบบจำลองสามารถจำลองแบบกระจายได้อย่าง ถูกต้อง

ธัญญา โพธิรัตน์ (2550) การสร้างชุดทดลองวิชาภัณฑ์ สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสร้างชุดทดลองแรงสูงสุดยึดกลาง ประกอบด้วย รด ทดลอง เครื่องซั่งสปริง ติดมอเตอร์ ต่อกับชุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย เครื่องนับสัญญาณและ ตัวเซ็นเซอร์ เพื่อจับเวลา 1 รอบ นำไปคำนวณหาอัตราเร็วเฉิงมุม นำไปใช้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 80 นาย ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยที่มีต่อการเรียนด้วยชุดทดลอง พบร้า

ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.76/87.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยชุดทดลอง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยที่มีต่อการเรียนด้วยชุดทดลองอยู่ในระดับมาก

รัตน์ติภาณุ สุทธิเกิด (2550) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาพิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโปรแกรม Scilab เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 36 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งเรียนวิชาพิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโปรแกรม Scilab พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญอย่างรีโนนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชัยวรรณ์ สายเพ่าพันธ์ (2553) วิจัยเรื่องการสร้างชุดทดลองเพื่อหาระดับสุ่มย์กลาง เพื่อศึกษาและพิจารณาแรงสุ่มย์กลางที่กระทำต่อวัตถุซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วตามแนวสัมผัสคงตัวโดยที่รัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสามารถวัดได้ด้วยตัวรับรู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของหม้อแปลงโดยพันขาด漉คปฐมภูมิและขาด漉ค ทุติยภูมิร้อนแกน พนวนรูปทรงกรวยออกกลวง การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในขาด漉คปฐมภูมิจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะเหนี่ยวแน่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ขึ้นที่ขาด漉คทุติยภูมิ ความต่างศักย์ที่ได้นี้จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของวัตถุ ผลการทดลองนี้ให้เห็นว่า เมื่อวัตถุมีมวลเท่ากัน ความเร็วเชิงมุมจะเป็นปฏิภาคกับรัศมีและแรงสุ่มย์กลาง ชุดทดลองนี้ทำให้ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าใจแนวคิดเรื่องแรงสุ่มย์กลาง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้ดีกว่าชุดทดลองที่มีราคาสูง

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ. ชาญ กน.เพือก และอมรา พงษ์ปัญญา (2554) วิจัยเรื่องการสร้าง และหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมและแรงสุ่มย์กลาง ได้สร้างชุดการสอนที่มีส่วนประกอบด้วย たり้สปริง ชุดร่างอุปกรณ์ ชุดมวลเคลื่อนที่ สะเกลวัตราชะ มองเตอร์ เกียร์ ชุดปรับความเร็วรอบ ขาตึงยึดอุปกรณ์ เชือกร้อมตัวป้องกันการบิด ใช้หาระสุ่มย์กลางโดยปรับความเร็วเชิงมุมเมื่อมวลคงที่ และหาระสุ่มย์กลางโดยปรับมวลเมื่อความเร็วเชิงมุมและรัศมีคงที่ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ นำไปใช้กับกลุ่มนักศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล พบว่าการวิเคราะห์แบบทดสอบและหาต่ำความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรครอเบ็ค (cronback) ได้ 0.85 ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอน และนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีในด้านการออกแบบด้านการทดลอง และด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 81/84

งานวิจัยต่างประเทศ

Doran & other (1993) ศึกษาวิธีการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พนบฯ เทคนิคการประเมินแบบดึงเดิน คือการทดสอบด้วยข้อเขียน และรายงานผลการทดลองยังคงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินต้องประกอบด้วยคู่มือนักเรียน อุปกรณ์สำหรับการทดลอง และการให้คะแนนที่น่าเชื่อถือ

Douglas (1998) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เป็นของจริง สำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบการถ่ายทอดความรู้จากการอ่านเนื้อหาแบบวรรณคดี และการออกแบบอุปกรณ์ตามรายละเอียดเฉพาะเรื่องที่เคลื่อนไหวได้ นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์พบว่าการใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาสาขิตและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติเป็นการขยายพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถาวรสานานนำไปประยุกต์ใช้ได้มาก

Orton – Flynn (1997) ศึกษาเรื่องการออกแบบชุดการเรียน โดยใช้สื่อการเรียนมัลติมีเดีย นำมาใช้การสอนในเรื่องที่ยาก สำหรับนักเรียน โดยใช้ชุดการเรียนที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ของการสื่อสารมัลติมีเดียมายใช้ มีการสังเกตและพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน MIC (multimedia interactive calculator) ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้นักเรียนค้นพบรูปของจำนวน และเข้าใจความจริงของจำนวน และได้แสดงถึงประโยชน์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเนื้อหายาก


จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ชุดการทดลองทางฟิสิกส์ซึ่งมีต่อไปนี้ โครงコンพิวเตอร์ นำมาใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ ช่วยแก้ปัญหาในการบันทึกผลการทดลอง ที่ได้ผลไม่ถูกต้องตรงตามทฤษฎี ทำให้ผู้ทดลองสามารถทำการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง นำข้อมูล ประมาณผลและนำเสนอผลการทดลอง สามารถแปลความหมายได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการทำการทดลอง นักเรียนมีเวลาศึกษาความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและหลักการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งมีต่อไปนี้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาค้นควารเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้ชุดทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2. การออกแบบชุดอินเตอร์เฟส สำหรับวัดค่าการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3. การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแสดงผลการทดลอง และการจำลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
4. การทดลองหาค่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง กับการจำลอง




ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลอง

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมประกอบด้วย ขาตั้งเหล็กพร้อมฐาน มือจับ ตัวล้อก รางเหล็ก แผ่นเหล็กปูตัวยู สายวัด 摩托อร์กระแสตรง 12 โวลต์ หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ สายไฟ แดงคำ วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ เชือก ลูกกลมยางมวล 16 กรัม มีขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ดังนี้

1. ประกอบขาตั้งฐานเหล็กพร้อมแขนและมือจับ เป็นรูปตัวแอลกว่า สำหรับจับมอเตอร์ กระแสตรง 12 โวลต์
2. ติดตั้งมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ ผูกลูกศุमยางมวล 16 กรัม ด้วยเชือกความยาว / ที่ แกนของมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ ดังภาพที่ 3.2




ภาพที่ 3.2 การติดตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

3. เสียบปลั๊กไฟผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้า กระแสสลับ 220 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ต่อสายไฟแดงคำจากหม้อแปลงไฟฟ้า กระแสตรง 12 โวลต์ กับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ ต่อสายไฟแดงคำจาก วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กับมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ ที่มีเชือกผูกติดกับลูกกลมยางมวล 16 กรัม

4. ประกอบขาตั้งฐานเหล็กอีก 2 ชุด ใช้การติดสายวัดกับขาตั้ง ติดตัวล็อกที่ขาตั้งหั้งสองชุดที่ระดับเดียวกัน เพื่อใช้จับร่างเหล็กซึ่งสามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงได้เพื่อให้อยู่ระดับเดียวกับตำแหน่งของลูกศูนย์

5. ติดตั้งแผ่นเหล็กฐานปูด้วย 2 ชุด กับร่างเหล็ก ที่สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ เพื่อใช้ติดชุดตรวจขับวัตถุ ดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

การออกแบบชุดอินเตอร์เฟสสำหรับวัดความการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ชุดอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดลองวัดความการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลม ดังภาพที่ 3.4 และ ภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.4 อุปกรณ์ภายในชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม



ภาพที่ 3.5 ชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ชุดเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้าง มี ส่วนประกอบดังนี้

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้สร้าง ระบบควบคุม มีหน้ารับคำสั่งและตั้งเวลาบนคีย์บอร์ด (key board) รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ โดยวิ อินฟราเรดเป็นตัวส่ง และ หวานชิสเตอร์เป็นตัวรับ แสดงผลตามเวลาจริง และส่งข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์
2. พอร์ตอนุกรม RS232 เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลแบบต่อเนื่อง (serial) เพื่อเพิ่มระยะทาง ในการส่งข้อมูล เชื่อมต่อกับไมโครคอนพิวเตอร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า จาก 0.5 โวลต์ เป็น +15 โวลต์
3. ระบบฐานเวลา (real time clock) ใช้ถ่านกระดุม ขนาด 2 โวลต์ เป็นตัวสำรองข้อมูล (backup) มีเซ็นเซอร์ ทำหน้าที่รับคำสั่ง
4. ชุดตรวจจับวัดอุ่น ไฟอินฟราเรด ไดโอด TSAL 7400 เป็นตัวส่งสัญญาณช่วง 940 นาโน เมตร และใช้ไฟโอลูติวานชิสเตอร์ TOPS 050 TB2 เป็นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดย่านความถี่ช่วง 750–1050 นาโนเมตร เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่มาข้างตัวแทนง่ายกว่าที่ตัวส่งกับตัวรับจะตัดสัญญาณ อินฟราเรด ทำให้สัญญาณขาดหายไปจะทำให้หวานชิสเตอร์ทำงานและส่งสัญญาณพัลส์ที่มีความ ตรงกับความของวัตถุทำให้วางใจเป็นวงจรเปิด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านเลยไป ส่วนส่งสัญญาณ อินฟราเรดส่งสัญญาณและที่ส่วนรับสัญญาณได้รับแสงอินฟราเรด หวานชิสเตอร์จะเสริมอ่อนถูกลง กราวด์ วงจรก็จะเป็นวงจรปิดอีกรึ้ง
5. หน่วยความจำ (EPROM) ใช้ IC- 24LC 512 เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไข ลบ หรือเขียนซ้ำได้หลายครั้ง
6. ชุดไฟเลี้ยง ใช้หน้อแปลง 2 สูก แยกระหว่างสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด และ สำหรับรีเลย์ 1 ชุด สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ แปลงจาก 220 โวลต์ เป็น 9 โวลต์ ผ่านฟิลเตอร์ เป็น 12 โวลต์ ใช้แรกภูแลเตอร์ แปลงเป็น 5 โวลต์
7. พอร์ต USB ใช้เชื่อมต่อกับ RS232 เพื่อส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
8. ชุดแป้นพิมพ์ บี 16 หลัก แต่ใช้ 8 ลีน ใช้เพื่อความสะดวก ประกอบด้วย ปุ่มตัวเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ปุ่ม ESC ปุ่ม time set up ปุ่ม clear data ปุ่ม down ปุ่ม up และปุ่ม start/stop โดย แป้นพิมพ์ จะเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ P89V51RD2 และเชื่อมต่อกับ จอ LED 20 ตัวอักษร 4 แถว และมีไฟแสดงสถานะ 2 ดวง คือ on และ run

การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแสดงผลการทดลอง และ การจำลองคานการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทดลองเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล และการจำลองคานการเคลื่อนที่แบบวงกลมในครั้งนี้ แบ่งโปรแกรมที่ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. โปรแกรมควบคุมการทดลอง


โปรแกรมควบคุมทดลองเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ เป็นการเขียน โปรแกรมควบคุม การทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ตรวจสอบคานการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลม และแสดงผลตามเวลาจริง โดยวงจรส่งและตรวจจับแสง มีขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ดังรายละเอียดที่แสดงในภาคผนวก ฯ

2. โปรแกรมการแสดงผลการทดลอง

โปรแกรมส่วนนี้จะเก็บข้อมูลและคิดต่อ กับผู้ใช้ โดยเขียน โปรแกรมด้วย visual basic 6.0 เพื่อแสดงผลการทดลองตามเวลาจริง ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฯ

3. โปรแกรมการจำลองคานการเคลื่อนที่แบบวงกลม

โปรแกรมส่วนนี้จะเป็นการจำลองเชิงตัวเลขทางทฤษฎีของคานการเคลื่อนที่แบบ วงกลมด้วยโปรแกรม Scilab โดยกำหนดค่า h ตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.20 หากาบและคานกำลังสองจาก สมการ ที่ (2.3) $T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$ เปียนชุดคำสั่งให้แสดงผลในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูง ของกรวยกับคานการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุ และเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูง ของกรวยกับคานการเคลื่อนที่แบบวงกลมยกกำลังสอง แทนค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ โลก (g) ด้วย 9.7814 m/s^2 รายละเอียดในภาคผนวก ฯ



ภาพที่ 3.6 การจำลองคานการเคลื่อนที่แบบวงกลม

การทดลองหาค่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการจำลอง


ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองวัดค่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทดลองเข้ามต่อ กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงผลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งประกอบด้วย ชุดขาตั้งพร้อมแขนสำหรับจับมอเตอร์ ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ หม้อแปลงไฟฟ้า โวลต์ตัว อุปกรณ์ส่งและตรวจจับแสง ชุดอินเตอร์เฟส และคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.7 การติดตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

2. หาความสัมพันธ์ระหว่างค่ากับความสูงของกรวย โดยผูกถุงตุ้มมวล 16 กรัม กับเชือกยาว 10 เซนติเมตร เปิดสวิตซ์ปรับปุ่มควบคุมมอเตอร์ให้หมุนถุงตุ้มเคลื่อนที่ผ่านวงจรส่งและตรวจจับแสง เมื่อส่วนส่งสัญญาณอินฟราเรดส่งสัญญาณและที่ส่วนรับสัญญาณได้รับแสงอินฟราเรด ทรานซิสเตอร์จะเสมีອนถูกลงกราวด์ ทรานซิสเตอร์จึงไม่ทำงานแต่เมื่อสัญญาณขาดหายไปเนื่องจากถุงตุ้มตัดผ่านจะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานและส่งสัญญาณพัลส์ที่มีค่าตรงกับค่าของถุงตุ้มที่กำลังทดลอง บันทึกผล เปลี่ยนความยาวเชือก โดยเพิ่มความยาวเชือกครั้งละ 2 เซนติเมตร จนถึง 30 เซนติเมตร ตามลำดับแล้วทำการทดลองเหมือนเดิม



ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม

3. นำผลการทดลองมาเขียนกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบกบความสูงของราย และค่าบกบลังสองกับความสูงของรายของการเคลื่อนที่แบบวงกลม เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการจำลองเชิงตัวเลขทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม Scilab

4. เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี โดยการใช้ร้อยละของความคลาดเคลื่อน ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความคลาดเคลื่อน} = \frac{\text{ค่าที่ได้จากการทดลอง} - \text{ค่าที่ได้จากทฤษฎี}}{\text{ค่าที่ได้จากทฤษฎี}} \times 100$$

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลอง ศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab และเปรียบเทียบความการทดลองจากชุดทดลองที่สร้างขึ้นกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี ตามลำดับดังนี้

1. ออกแบบและสร้างชุดทดลอง เพื่อศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab
3. เปรียบเทียบความที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี

ออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือตามลำดับขั้นตอนและวิธีการแสดงไว้ใน บทที่ 3 ประกอบด้วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม และชุดเครื่องมือวัดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม และชุดเครื่องมือวัดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์


การทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมจากชุดทดลองวัดค่า (T) โดยใช้เชือกความยาว

(/) 10 เซนติเมตร ใช้วัตถุมวล 16 กรัม ผูกติดกับแกนของมอเตอร์ให้หมุนเหวี่ยงแบบวงกลมกรวย ในระนาบระดับ ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เพิ่มความยาวครั้งละ 2 เซนติเมตร จนถึง 30 เซนติเมตร ทำให้ความสูงของกรวย (h) (วัดจากตำแหน่งที่ผูกเชือกมาตั้งฉากกับระนาบวงกลม) เป็นไป ผลการทดลองดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองหาค่าการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลม


ครั้ง ที่	ความยาว		ความ			ก่าเฉลี่ย T(s)
	เชือก l (m)	กรวย h (m)	T_1 ครั้งที่ 1	T_2 ครั้งที่ 2	T_3 ครั้งที่ 3	
1	0.10	0.01	0.18	0.19	0.17	0.18
2	0.12	0.03	0.38	0.37	0.35	0.37
3	0.14	0.05	0.47	0.46	0.44	0.46
4	0.16	0.08	0.59	0.60	0.57	0.59
5	0.18	0.10	0.66	0.67	0.66	0.66
6	0.20	0.11	0.69	0.68	0.69	0.69
7	0.22	0.13	0.71	0.70	0.73	0.71
8	0.24	0.17	0.80	0.77	0.77	0.78
9	0.26	0.18	0.81	0.82	0.82	0.82
10	0.28	0.19	0.85	0.86	0.85	0.85
11	0.30	0.20	0.94	0.93	0.92	0.93

นำข้อมูลจากตาราง 4.1 ที่ได้จากการทดลอง ไปเขียนกราฟในโปรแกรม Scilab เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวย (h) กับค่า (T) ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความ

และเมื่อใช้สมการ fit function ในโปรแกรม Scilab แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความจากการทดลอง ดังภาพที่ 4.3




ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความ

นำผลการทดลองวัดค่าบีที่ได้จากชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปคำนวณหาค่าบีกำลังสอง แสดงดัง ตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูง (h) ของรายกับค่าบีกำลังสอง (T^2)


ครั้งที่	ความยาวเชือก	ความสูงของราย	ค่าบี	ค่าบีกำลังสอง
	L (m)	h (m)	T (s)	T^2 (s^2)
1	0.10	0.01	0.18	0.03
2	0.12	0.03	0.37	0.13
3	0.14	0.05	0.46	0.21
4	0.16	0.08	0.59	0.34
5	0.18	0.10	0.66	0.44
6	0.20	0.11	0.69	0.47
7	0.22	0.13	0.71	0.51
8	0.24	0.17	0.78	0.61
9	0.26	0.18	0.82	0.67
10	0.28	0.19	0.85	0.73
11	0.30	0.20	0.93	0.86

นำข้อมูลจากตารางที่ 4.2 มาเขียนกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของราย (h) กับค่าบีกำลังสอง (T^2) ดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวย กับความกำลังสอง

และเมื่อใช้สมการ fit function ในโปรแกรม Scilab แสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวย(h) กับความกำลังสอง(T^2) ดังภาพที่ 4.5




ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความกำลังสอง


เปียนแบบจำลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab

การเขียนแบบจำลองความเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยใช้ความสูงของกรวย (h) จากการทดลองมหาอัตราส่วนความทางทฤษฎีโดยใช้สมการ $T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$ ในการเขียนแบบจำลองทาง

คณิตศาสตร์แสดงผลในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของgravy (h) กับความ (T) และความกำลังสอง (T^2) การจำลองความครึ่งนี้ใช้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.7814 m/s^2 ดังภาพที่ 4.6 และ 4.7 ตามลำดับ



ภาพที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความทางทฤษฎี



ภาพที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวย กับความกำลังสองทางทฤษฎี


เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี

นำผลการทดลองจากชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎีและหาค่าความคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าจากการทดลองและค่าจากการคำนวณทางทฤษฎี

ครั้ง ที่	ความยาวเชือก L (m)	ความสูงของกรวย h (m)	ค่า		ร้อยละ ^a ความ แตกต่าง
			ทดลอง	ทฤษฎี	
1	0.10	0.01	0.18	0.20	10.00
2	0.12	0.03	0.37	0.35	5.71
3	0.14	0.05	0.46	0.45	2.22
4	0.16	0.08	0.59	0.57	3.50
5	0.18	0.10	0.66	0.64	3.12
6	0.20	0.11	0.69	0.67	2.98
7	0.22	0.13	0.71	0.72	1.38
8	0.24	0.17	0.78	0.83	6.02
9	0.26	0.18	0.82	0.85	3.52
10	0.28	0.19	0.85	0.88	3.40
11	0.30	0.20	0.93	0.90	3.33

เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟเปรียบเทียบระหว่างผลการทดลองกับผลการคำนวณทางทฤษฎี ดังภาพที่ 4.8 และ 4.9 ตามลำดับ



ภาพที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบความที่ได้จากการทดลองกับทางทฤษฎี



ภาพที่ 4.9 กราฟเปรียบเทียบความกำลังสองที่ได้จากการทดลองกับทางทฤษฎี

เส้นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสองที่ได้จากการทดลองที่ได้สอดคล้องกับค่าทางทฤษฎี ใช้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของรายกับความกำลังสองที่ได้ไปหาความชันกราฟ ตามสมการ $Y = mx + c$ ในโปรแกรม Scilab ได้ความชันของกราฟเท่ากับ 3.8576417

นำความชันที่ได้ไปประยุกต์ใช้หาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

จาก

$$T^2 = \frac{4\pi^2 h}{g}$$

จะได้

$$m = \frac{4\pi^2}{g} \quad \text{เมื่อ } m \text{ คือความชันของกราฟจากการทดลอง}$$

$$g = \frac{4\pi^2}{m}$$

$$g = \frac{4\left(\frac{22}{7}\right)^2}{3.8576417}$$

$$g = 10.23$$

ได้ g จากชุดทดลองเท่ากับ 10.23 m/s^2

หาร้อยละของความคลาดเคลื่อน ได้เท่ากับ 4.62

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ มีสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และสมมติฐานและวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ออกแบบและสร้างชุดทดลอง เพื่อศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab
3. เปรียบเทียบความที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี สมมติฐานของการวิจัย

ความการเคลื่อนที่แบบวงกลม ที่ได้จากการทดลองกับความที่ได้จากการจำลองเชิงตัวเลข ทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม Scilab มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5

การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบและสร้างชุดทดลองและชุดเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์เพื่อ ศึกษาความการเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้ชุดตรวจจับวัตถุสั่งสัญญาณไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ต USB ใช้โปรแกรมควบคุมชุด การทดลองเพื่อควบคุมการทำงานของบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ตรวจจับความการเคลื่อนที่ของวัตถุ และแสดงผลตามเวลาจริง ที่มีความละเอียดในระดับ 10 มิลลิวินาที นำข้อมูลที่ได้ จากการทดลองไปเขียนแบบจำลองความการเคลื่อนที่แบบวงกลมทางทฤษฎี ด้วยโปรแกรม Scilab หากความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของกรวยกับความ พบร่วางภาพที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีลักษณะ เป็นเส้นโค้ง และเมื่อนำข้อมูลไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยกับความกำลัง ส่องพบร่วางภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คงที่ มีลักษณะเป็นเส้นตรง และแสดงว่าความกำลังส่องพบร่วาง กับความสูงของกรวย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะกราฟของข้อมูลที่ได้จากการจำลองความการเคลื่อนแบบ วงกลมทางทฤษฎี และเมื่อนำค่าที่ได้จากการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการ คำนวณทางทฤษฎี มีค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.10 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย

อภิปรายผล

จากการศึกษาหาความโดยใช้ชุดทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และการจำลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมครั้งนี้พบว่าค่าที่ได้จากการทดลองเพิ่มขึ้นตามความสูงของราย เมื่อนำข้อมูลไปเขียนกราฟ เส้นกราฟแสดงแนวโน้มให้เห็นว่าเมื่อความสูงของรายเพิ่มขึ้นอัตราส่วนของค่าที่วัดได้จากการทดลองกับค่าที่คำนวณได้จากทฤษฎีค่ามากขึ้น ตามความสูงของรายแสดงว่าค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎีและค่าจากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.10 สอดคล้องกับสมมติฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตรวจสอบหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ 10.23 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.62 และชุดทดลองที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึ้น ยังสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาค่าการเคลื่อนที่และปริมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ บุญธรรม โม (2545) ที่ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้วัดค่าและความเร็วของการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับค่าเชิงทฤษฎี อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีค่าต่างจากค่าเชิงทฤษฎี ไม่เกินร้อยละ 5 แต่การวิจัยครั้งนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าของ นันทชัย ทองเป็น (2542) ที่ได้ทำวิจัยพัฒนาชุดต้นแบบเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักการของแสง อิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการนำข้อมูล ไปประมวลผล วิเคราะห์ผล และแสดงผลด้วย ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถวัดเวลาได้ละเอียด 1/1000 วินาที โดยชุดทดลองมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.265 ปัจจัยที่ส่งผลทำให้งานวิจัยครั้งนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่า เนื่องจากในขณะทำการทดลองผู้วิจัยอ่านค่าความสูงของราย จากเทปวัดระยะที่ติดกับขาตั้งของชุดตรวจจับวัตถุด้วยสายตา ที่ระดับเดียวกับตำแหน่งของลูกศุรุ่ม ทำให้ค่าความสูงของรายมีค่าคลาดเคลื่อนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการทดลองหากต้องการค่าความละเอียดในการวัดเพิ่มขึ้น สามารถใช้คำสั่งให้นาพิกาจับเวลา มีความละเอียด 0.0001 วินาที และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการวัดความถูของลูกศุ่ม จะให้ผลการทดลองที่แม่นยำมากขึ้น

2. อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นในการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดเวลาการเคลื่อนที่ในแนวตรง และอื่นๆ

3. ในการทดลองครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มตัวแปรในการศึกษา เช่น เปลี่ยนแปลงค่ามวลกำหนดค่า แรงตึงเชือกคงที่ หรือรัศมีคงที่ และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบเดียว

บรรณานุกรม

- จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม. (2539). การสร้างและทดลองหัวประสีทิชภาพของชุดทดลองของวงจรดิจิตอล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมนานา民族ทิศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.
- ขั้บวรรณ์ สายแผ่นพันธ์. (2553). การสร้างชุดทดลองเพื่อหาแรงสูงสุดยึดกลาง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- ช่วง ทมชิตค์, เพลินจิต ทมชิตค์, ประกิตเพ่า ทมชิตค์ และประกิตพันธ์ ทมชิตค์. (2551) APPLIED PHYSICS. กรุงเทพฯ: ไชเอ็คพับลิชซิ่ง.
- เชวง จันฟุน. (2551). การสร้างอุปกรณ์วัดความเข้มแสงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์. ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- โช สาลีฉัน. (2541). เทคนิคโลหะพื้นฐานการประดิษฐ์ การสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองทาง วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สุวิรยาสาสน์.
- ไชยยันต์ ศิริโฉต. (2541). การใช้ ADC ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลจากการวัด. วารสาร วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 52 (2), 79.
- วิจิตima เทพญา. (2550). การพัฒนาระบบแบบกระจายศูนย์ของโปรแกรมไซน์แลปบนสถาปัตกรรม ระดับสูง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมชาติ สาขาวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ธัญญา โพธิรัง. (2550). การสร้างชุดทดลองวิชากลศาสตร์ สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ ธรรมชาติ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- ธงชัย ชิวปรีชา. (2526). ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และการสร้างอุปกรณ์ทดลองในเอกสาร การสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นันทชัย ทองແเป็น และบุรินทร์ คณะเจริญ. (2542). งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อระบบไมโครคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ปี๘ โควินท์ทวีวัฒน์. (2551).**คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น.**นนทบุรี: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ประธาน หมอกกระโทก. (2545). การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ปริญญาอิเล็กทรอนิกส์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

ประสงค์ ไชยสุวรรณ และ ศุภวัฒน์ แก้ววงศ์. (2545). ชุดทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับ อุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต串น้ำ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.

ปราโมทย์ เสดสุวรรณ และปิยะรัตน์ พราหมณ์. (2549). การพัฒนาชุดทดลองทางฟิสิกส์โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการอ่านค่าและประมวลผล. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 297.

ปริยา อนุพงษ์วงศ์. (2554). การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำหนดของคลื่นในห้องอากาศ. สารานุกรมการเรียนการสอน, 5 (2), 5-19

———. (2553). คู่มือครุภัณฑ์เพิ่มเติม 1. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

พานิช อินตัช และโภศด โอพารา ไพรโจน. (2550). การเรียนรู้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก Visual Basic. กรุงเทพฯ: The Knowledge Center.

พพัฒน์ เลอาหสวงศ์. (2537). ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-48 & MCS-51 กรุงเทพฯ:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

มนต์ชัย เทียนทอง. (2530). อุปกรณ์ช่วยสอน กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ.


รัตติกาญ ศุทธิเกิด. (2550). การศึกษาผลลัพธ์จากการเรียนวิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโปรแกรม Scilab. สารานุพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ.

ศรีชัย รัฐอนันต์พินิจ, ชาญ กบเพ็อก และปร่างใจ ใจอิม. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและ ทำประสีทชิภาพชุดการสอนเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมและแรงสูงสูงยึดกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.


- สุวัชชัย เดิศาดาพรสุข. (2547). การพัฒนาชุดทดลองประยุกต์ใช้งานในโครงการໂທຣລເລ່ອຮ໌. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุดสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาฯ ไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- อดิศักดิ์ ชิณวงศ์. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับໄອซีໃນໂກຮອງໂທຣລເລ່ອຮ໌ໃນ ໄນໂກຮອງໂທຣລເລ່ອຮ໌.[Online]. Available: www.Adisak51.com, [2554, ພັນວັນ 18].
- อนุวัฒน์ บุญธรรมโน. (2545). การศึกษาและการประยุกต์ใช้งานการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัม วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- David William. (2002). **Computers in physics Instruction: Students' Interactions in a Constructivist Microcomputer-Based Laboratory**, Thesis, Queensland University of Technology.
- Doran, Rodney L. et al (1993) **Alternative Assessment of High School Laboratory Skills**, Journal of Research in Science Teaching.
- Douglas, Macbeth. (1998) **On an Actual Apparatus for Conceptual Change**, Science Education.
- Sharma R.C. (1982). **Modern Science Teaching** 3rd ed. Delhi: Neveen Shahdam, D.R. Printing Service.
- Orton – Flynn, Susan Jane. (1997). **The Design of a Multimedia Calculator and Its Use in Teaching Numerical to Those With learning Difficulties**, Dissertation Abstracts Online. 59

ภาครัฐ


ภาคพนวก ก วงศ์ร้อยเล็กทรงอนิกส์




ภาพที่ ก-1 วงจรรวม




ภาพที่ ก-2 วงจรปุ่มหน้าจอ




ภาพที่ ก-3 วงศ์รถลัก



ภาพที่ ก-4 วงจร power supply



ภาพที่ ก-5 วงจร รีเลย์



ภาพที่ ก-6 วงจรตรวจจับวัตถุ

ภาคผนวก ข คำสั่ง โปรแกรม

คำสั่ง โปรแกรม Visaul Basic Version 6.0

Circle Pendulum Speed Measurement.vbp

Type=Exe

Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-00000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\STDOLE2.TLB#OLE Automation

Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0; comdlg32.ocx

Object={648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}#1.1#0; MSCOMM32.OCX

Object={5E9E78A0-531B-11CF-91F6-C2863C385E30}#1.0#0; MSFLXGRD.OCX

Object={38911DA0-E448-11D0-84A3-00DD01104159}#1.1#0; COMCT332.OCX

Object={BDC217C8-ED16-11CD-956C-0000C04E4C0A}#1.1#0; TABCTL32.OCX

Object={831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}#2.0#0; MSCOMCTL.OCX

Form=FormCommPort.frm

Reference=*\G{6B263850-900B-11D0-9484-00A0C91110ED}#1.0#0#C:\WINDOWS\system32\MSSTDFMT.DLL#Microsoft Data Formatting Object Library 6.0 (SP4)

Form=FormMain.frm

IconForm="FormMain"

Startup="FormMain"

HelpFile=""

Title="Circle Pendulum Speed Measurement"

ExeName32="Circle Pendulum Speed Measurement.exe"

Command32=""

Name="CirclePendulumSpeedMeasurement"

HelpContextID="0"

Description="Circle Pendulum Speed Measurement"

CompatibleMode="0"

MajorVer=1

MinorVer=0

```
RevisionVer=0
AutoIncrementVer=0
ServerSupportFiles=0
VersionCompanyName=". "
CompilationType=0
OptimizationType=0
FavorPentiumPro(tm)=0
CodeViewDebugInfo=0
NoAliasing=0
BoundsCheck=0
OverflowCheck=0
FlPointCheck=0
FDIVCheck=0
UnroundedFP=0
StartMode=0
Unattended=0
Retained=0
ThreadPerObject=0
MaxNumberOfThreads=1
DebugStartupOption=0

[MS Transaction Server]
AutoRefresh=1
Form CommPort.frm
```

VERSION 5.00

```
Object = "{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\#2.0\#0"; "MSCOMCTL.OCX"
```

```
Begin VB.Form FormCommPort
```

```
    AutoRedraw      =   -1  'True
    BorderStyle     =   3  'Fixed Dialog
    Caption         =   "CommPort Setting"
    ClientHeight    =   4230
    ClientLeft      =   4440
    ClientTop       =   3600
    ClientWidth     =   5985
    Icon            =   "FormCommPort.frx":0000
    LinkTopic       =   "Form3"
    LockControls    =   -1  'True
    MaxButton       =   0  'False
    MinButton       =   0  'False
    ScaleHeight     =   4230
    ScaleWidth      =   5985
    ShowInTaskbar   =   0  'False
    StartUpPosition =   2  'CenterScreen
```

```
Begin VB.Frame fraSettings
```

```
    BorderStyle     =   0  'None
    Height          =   3495
    Left            =   255
    TabIndex        =   2
    Top             =   570
    Width           =   5445
```

```
Begin VB.CommandButton cmdCancel
```

```
    Caption         =   "Cancel"
    Height          =   300
```

```
Left      = 4335
TabIndex = 22
Top       = 1065
Width     = 1080

End

Begin VB.Frame Frame1
    Caption      = "Maximum Speed"
    Height       = 870
    Left         = 180
    TabIndex     = 20
    Top          = 630
    Width        = 2340

    Begin VB.ComboBox cboSpeed
        Height      = 315
        Left         = 375
        Style        = 2 'Dropdown List
        TabIndex     = 21
        Top          = 330
        Width        = 1695
    End
End

Begin VB.Frame fraConnection
    Caption      = "Connection Preferences"
    Height       = 1770
    Left         = 180
    TabIndex     = 12
    Top          = 1635
    Width        = 2325

    Begin VB.ComboBox cboStopBits
    End
End
```

```
    Height      =  315
    Left        = 1050
    Style       = 2  'Dropdown List
    TabIndex    =  16
    Top         = 1260
    Width       = 1140
```

```
End
```

```
Begin VB.ComboBox cboParity
```

```
    Height      =  315
    Left        = 1050
    Style       = 2  'Dropdown List
    TabIndex    =  15
    Top         = 810
    Width       = 1140
```

```
End
```

```
Begin VB.ComboBox cboDataBits
```

```
    Height      =  315
    Left        = 1050
    Style       = 2  'Dropdown List
    TabIndex    =  14
    Top         = 330
    Width       = 1140
```

```
End
```

```
Begin VB.Label Label5
```

```
    Caption     = "Stop Bits:"
    Height      =  285
    Left        = 180
    TabIndex    =  19
    Top         = 1320
```

```
Width      = 885
End

Begin VB.Label Label4
    Caption     = "Parity:"
    Height     = 285
    Left       = 180
    TabIndex   = 18
    Top        = 855
    Width      = 615
End

Begin VB.Label Label3
    Caption     = "Data Bits:"
    Height     = 285
    Left       = 180
    TabIndex   = 17
    Top        = 375
    Width      = 825
End

Begin VB.ComboBox cboPort
    Height     = 315
    Left       = 900
    Style      = 2  'Dropdown List
    TabIndex   = 11
    Top        = 150
    Width      = 1425
End

Begin VB.CommandButton cmdOK
    Caption     = "OK"

```

```
Default      = -1  'True
Height       = 300
Left         = 4335
MaskColor    = &H00000000&
TabIndex     = 0
Top          = 705
Width        = 1080

End
```

```
Begin VB.Frame Frame7
```

```
  Caption      = "&Echo"
  Height       = 870
  Left         = 2595
  TabIndex     = 8
  Top          = 630
  Width        = 1590
```

```
  Begin VB.OptionButton optEcho
```

```
    Caption      = "Off"
    Height       = 315
    Index        = 0
    Left         = 135
    MaskColor    = &H00000000&
    TabIndex     = 10
    Top          = 360
    Width        = 615
```

```
  End
```

```
  Begin VB.OptionButton optEcho
```

```
    Caption      = "On"
    Height       = 195
    Index        = 1
```

```
    Left      = 795
    MaskColor = &H00000000&
    TabIndex  = 9
    Top       = 420
    Width     = 555
End

Begin VB.Frame Frame5
    Caption      = "&Flow Control"
    Height       = 1770
    Left         = 2595
    TabIndex     = 3
    Top          = 1635
    Width        = 1620
Begin VB.OptionButton optFlow
    Caption      = "None"
    Height       = 255
    Index        = 0
    Left         = 180
    MaskColor    = &H00000000&
    TabIndex     = 7
    Top          = 345
    Width        = 855
End
Begin VB.OptionButton optFlow
    Caption      = "Xon/Xoff"
    Height       = 255
    Index        = 1
    Left         = 180
```

```
    MaskColor      =  &H00000000&
    TabIndex       =   6
    Top           =  645
    Width          = 1095
End

Begin VB.OptionButton optFlow
    Caption        =  "RTS"
    Height         =  255
    Index          =   2
    Left           =  180
    MaskColor      =  &H00000000&
    TabIndex       =   5
    Top           =  945
    Width          =  735
End

Begin VB.OptionButton optFlow
    Caption        =  "Xon/RTS"
    Height         =  255
    Index          =   3
    Left           =  180
    MaskColor      =  &H00000000&
    TabIndex       =   4
    Top           =  1245
    Width          =  1155
End

Begin VB.Label Label1
    Caption        =  "Port:"
    Height         =  315
End
```

```
    Left      = 330
    TabIndex   = 13
    Top       = 180
    Width     = 495
End

End

Begin MSCOMCTLlib.TabStrip tabSettings
    Height    = 4065
    Left      = 90
    TabIndex   = 1
    Top       = 105
    Width     = 5820
    _ExtentX  = 10266
    _ExtentY  = 7170
    MultiRow  = -1  'True
    _Version   = 393216
BeginProperty Tabs {1EFB6598-857C-11D1-B16A-00C0F0283628}
    NumTabs   = 1
BeginProperty Tab1 {1EFB659A-857C-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Caption    = "Properties"
    ImageVarType = 2
EndProperty
EndProperty
End

Attribute VB_Name = "FormCommPort"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
```

```
Attribute VB_Exposed = False

Private iFlow As Integer, iTempEcho As Boolean

Sub LoadPropertySettings()
    Dim i As Integer, Settings As String, Offset As Integer

    ' Load Port Settings
    For i = 1 To 16
        cboPort.AddItem "Com" & Trim$(Str$(i))
    Next i

    ' Load Speed Settings
    cboSpeed.AddItem "110"
    cboSpeed.AddItem "300"
    cboSpeed.AddItem "600"
    cboSpeed.AddItem "1200"
    cboSpeed.AddItem "2400"
    cboSpeed.AddItem "4800"
    cboSpeed.AddItem "9600"
    cboSpeed.AddItem "14400"
    cboSpeed.AddItem "19200"
    cboSpeed.AddItem "28800"
    cboSpeed.AddItem "38400"
    cboSpeed.AddItem "56000"
    cboSpeed.AddItem "57600"
    cboSpeed.AddItem "115200"
    cboSpeed.AddItem "128000"
    cboSpeed.AddItem "256000"
```

```
' Load Data Bit Settings
cboDataBits.AddItem "4"
cboDataBits.AddItem "5"
cboDataBits.AddItem "6"
cboDataBits.AddItem "7"
cboDataBits.AddItem "8"

' Load Parity Settings
cboParity.AddItem "Even"
cboParity.AddItem "Odd"
cboParity.AddItem "None"
cboParity.AddItem "Mark"
cboParity.AddItem "Space"

' Load Stop Bit Settings
cboStopBits.AddItem "1"
cboStopBits.AddItem "1.5"
cboStopBits.AddItem "2"

' Set Default Settings

Settings = FormMain.MSComm1.Settings

' In all cases the right most part of Settings will be 1 character
' except when there are 1.5 stop bits.

If InStr(Settings, ".") > 0 Then
    Offset = 2
Else
    Offset = 0
End If
```

```
cboSpeed.Text = Left$(Settings, Len(Settings) - 6 - Offset)

Select Case Mid$(Settings, Len(Settings) - 4 - Offset, 1)

Case "e"
    cboParity.ListIndex = 0

Case "m"
    cboParity.ListIndex = 1

Case "n"
    cboParity.ListIndex = 2

Case "o"
    cboParity.ListIndex = 3

Case "s"
    cboParity.ListIndex = 4

End Select

cboDataBits.Text = Mid$(Settings, Len(Settings) - 2 - Offset, 1)

cboStopBits.Text = Right$(Settings, 1 + Offset)

cboPort.ListIndex = FormMain.MSComm1.CommPort - 1

optFlow(FormMain.MSComm1.Handshaking).Value = True

If Echo Then
    optEcho(1).Value = True
Else
    optEcho(0).Value = True
End If

End Sub
```

```
Private Sub cmdCancel_Click()
    Unload Me
End Sub

Private Sub cmdOK_Click()
    Dim OldPort As Integer, ReOpen As Boolean

    On Error Resume Next

    Echo = iTempEcho

    OldPort = FormMain.MSComm1.CommPort

    NewPort = cboPort.ListIndex + 1

    If NewPort <> OldPort Then                      ' If the port number changes,
        close the old port.

        If FormMain.MSComm1.PortOpen Then
            FormMain.MSComm1.PortOpen = False

            ReOpen = True
        End If

    FormMain.MSComm1.CommPort = NewPort              ' Set the new port number.

    If Err = 0 Then
        If ReOpen Then
            FormMain.MSComm1.PortOpen = True

            frmTerminal.mnuOpen.Checked = FormMain.MSComm1.PortOpen
            frmTerminal.mnuSendText.Enabled = FormMain.MSComm1.PortOpen
            frmTerminal.tbrToolBar.Buttons("TransmitTextFile").Enabled =
FormMain.MSComm1.PortOpen
        End If
    End If
```

```
End If

If Err Then
    MsgBox Error$, 48
    FormMain.MSComm1.CommPort = OldPort
    Exit Sub
End If

End If

FormMain.MSComm1.Settings = Trim$(.cboSpeed.Text) & "," & Left$(.cboParity.Text,
1) _
& "," & Trim$( cboDataBits.Text ) & "," & Trim$( cboStopBits.Text )

If Err Then
    MsgBox Error$, 48
    Exit Sub
End If

FormMain.MSComm1.Handshaking = iFlow

If Err Then
    MsgBox Error$, 48
    Exit Sub
End If

SaveSetting App.Title, "Properties", "Settings", FormMain.MSComm1.Settings
SaveSetting App.Title, "Properties", "CommPort", FormMain.MSComm1.CommPort
SaveSetting App.Title, "Properties", "Handshaking",
FormMain.MSComm1.Handshaking
SaveSetting App.Title, "Properties", "Echo", Echo
Unload Me
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
    ' Set the form's size
```

```
    Me.Left = (Screen.Width - Me.Width) / 2
```

```
    Me.Top = (Screen.Height - Me.Height) / 2
```

```
    ' Size the frame to fit in the tabstrip control
```

```
    fraSettings.Move tabSettings.ClientLeft, tabSettings.ClientTop
```

```
    ' Make sure the frame is the top most control
```

```
    fraSettings.ZOrder
```

```
    ' Load current property settings
```

```
    LoadPropertySettings
```

```
End Sub
```

```
Private Sub optEcho_Click(Index As Integer)
```

```
If Index = 1 Then
```

```
    iTempEcho = True
```

```
Else
```

```
    iTempEcho = False
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub optFlow_Click(Index As Integer)
```

```
iFlow = Index  
End Sub
```

Form Main.frm

VERSION 5.00

```
Object = "{648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}\#1.1#0"; "MSCOMM32.OCX"
```

```
Object = "{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\#2.0#0"; "MSCOMCTL.OCX"
```

```
Begin VB.Form FormMain
```

```
    Caption = "Circle Pendulum Speed Measurement"
```

```
    ClientHeight = 8265
```

```
    ClientLeft = 4710
```

```
    ClientTop = 525
```

```
    ClientWidth = 16800
```

```
    Icon = "FormMain.frx":0000
```

```
    LinkTopic = "Form1"
```

```
    MaxButton = 0 'False
```

```
    ScaleHeight = 8265
```

```
    ScaleWidth = 16800
```

```
    StartUpPosition = 1 'CenterOwner
```

```
Begin MSComctlLib.ImageList ImageList1
```

```
    Left = 15720
```

```
    Top = 5160
```

```
    _ExtentX = 1005
```

```
    _ExtentY = 1005
```

```
    BackColor = -2147483643
```

```
    ImageWidth = 48
```

```
    ImageHeight = 48
```

```
    MaskColor = 12632256
```

```
_Version      = 393216

BeginProperty Images {2C247F25-8591-11D1-B16A-00C0F0283628}

    NumListImages = 4

    BeginProperty ListImage1 {2C247F27-8591-11D1-B16A-00C0F0283628}

        Picture      = "FormMain.frx":030A
        Key          = ""

    EndProperty

    BeginProperty ListImage2 {2C247F27-8591-11D1-B16A-00C0F0283628}

        Picture      = "FormMain.frx":1E5E
        Key          = ""

    EndProperty

    BeginProperty ListImage3 {2C247F27-8591-11D1-B16A-00C0F0283628}

        Picture      = "FormMain.frx":39B0
        Key          = ""

    EndProperty

    BeginProperty ListImage4 {2C247F27-8591-11D1-B16A-00C0F0283628}

        Picture      = "FormMain.frx":5502
        Key          = ""

    EndProperty

EndProperty

Begin MSCommLib.MSComm MSComm1

    Left          = 15720
    Top           = 4680
    _ExtentX     = 1005
    _ExtentY     = 1005
    _Version     = 393216
    DTREnable    = -1  'True
    BaudRate     = 38400

End
```

```
End

Begin VB.Timer Timer1
    Enabled      = 0      'False
    Interval     = 250
    Left         = 15840
    Top          = 2880
End

Begin VB.Timer Timer2
    Enabled      = 0      'False
    Interval     = 250
    Left         = 15840
    Top          = 3240
End

Begin VB.Timer Timer3
    Enabled      = 0      'False
    Interval     = 1000
    Left         = 15840
    Top          = 3600
End

Begin VB.Timer Timer5
    Interval     = 1000
    Left         = 15840
    Top          = 4320
End

Begin VB.Timer Timer4
    Enabled      = 0      'False
    Interval     = 1000
    Left         = 15840
    Top          = 3960
End
```

End

Begin VB.Frame FrameMain

Caption = "Circle Pendulum Speed Measurement"

BeginProperty Font

Name = "Times New Roman"

Size = 15.75

Charset = 0

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 6495

Left = 120

TabIndex = 16

Top = 1080

Width = 16575

Begin VB.Frame FrameTimeInformation

Caption = "Timing Information"

BeginProperty Font

Name = "Times New Roman"

Size = 14.25

Charset = 0

Weight = 700

Underline = 0 'False

Italic = 0 'False

Strikethrough = 0 'False

EndProperty

Height = 5895

```
Left          = 8280
TabIndex      = 13
Top           = 360
Width         = 8055

Begin VB.TextBox TextRealTime

    Alignment   = 2 'Center
    BackColor   = &H00000000&

    BeginProperty DataFormat

        Type       = 1
        Format     = "00:00:00:00"

    HaveTrueFalseNull= 0
    FirstDayOfWeek = 0
    FirstWeekOfYear = 0
    LCID         = 1054
    SubFormatType = 0

    EndProperty

    BeginProperty Font

        Name        = "Arial"
        Size        = 39.75
        Charset     = 0
        Weight      = 700
        Underline   = 0 'False
        Italic      = 0 'False
        Strikethrough = 0 'False

    EndProperty

    ForeColor    = &H00FFFF00&
    Height       = 960
    Left         = 2520
    TabIndex     = 4
```

```
Text      = "00:00:00:00"
Top       = 1080
Width     = 4575
End

Begin VB.TextBox TextStopTime
    Alignment = 2 'Center
    BackColor = &H00000000&
    BeginProperty DataFormat
        Type      = 1
        Format    = "00:00:00:00"
    EndProperty
    HaveTrueFalseNull= 0
    FirstDayOfWeek = 0
    FirstWeekOfYear = 0
    LCID       = 1054
    SubFormatType = 0
EndProperty

BeginProperty Font
    Name      = "Arial"
    Size      = 39.75
    Charset   = 0
    Weight    = 700
    Underline = 0 'False
    Italic    = 0 'False
    Strikethrough = 0 'False
EndProperty

ForeColor = &H00FFFF00&
Height    = 990
Left      = 2520
TabIndex  = 1
```

```
Text          = "00:00:00:00"
Top           = 3240
Width         = 4575
End

Begin VB.TextBox TextDurationTime
    Alignment     = 2 'Center
    BackColor     = &H00000000&
    BorderStyle   = 0 'None
    BeginProperty DataFormat
        Type          = 1
        Format         = "00:00:00:00"
        HaveTrueFalseNull= 0
        FirstDayOfWeek = 0
        FirstWeekOfYear = 0
        LCID          = 1054
        SubFormatType  = 0
    EndProperty
    BeginProperty Font
        Name          = "Arial"
        Size          = 39.75
        Charset       = 0
        Weight        = 700
        Underline     = 0 'False
        Italic         = 0 'False
        strikethrough = 0 'False
    EndProperty
    ForeColor      = &H00FFFFFF&
    Height         = 900
    Left           = 2520
```

```
TabIndex      = 2
Text          = "00:00:00:00"
Top           = 4320
Width         = 4575

End

Begin VB.TextBox TextStartTime
    Alignment     = 2 'Center
    BackColor     = &H00000000&
    BorderStyle   = 0 'None
    BeginProperty DataFormat
        Type        = 1
        Format       = "00:00:00:00"
        HaveTrueFalseNull= 0
        FirstDayOfWeek = 0
        FirstWeekOfYear = 0
        LCID         = 1054
        SubFormatType = 0
    EndProperty
    BeginProperty Font
        Name          = "Arial"
        Size          = 39.75
        Charset       = 0
        Weight        = 700
        Underline     = 0 'False
        Italic         = 0 'False
        Strikethrough = 0 'False
    EndProperty
    ForeColor     = &H00FFFF00&
    Height         = 915
```

```
Left      = 2520
TabIndex = 3
Text      = "00:00:00:00"
Top       = 2160
Width     = 4560

End

Begin VB.TextBox Text1
    Height    = 885
    Left      = 2520
    TabIndex   = 0
    Text      = "Text1"
    Top       = 4320
    Width     = 4575

End

Begin VB.Label LabelRealTime
    Caption    = "Real Time"
    BeginProperty Font
        Name      = "Times New Roman"
        Size      = 20.25
        Charset   = 0
        Weight    = 700
        Underline = 0  'False
        Italic    = 0  'False
        Strikethrough = 0  'False
    EndProperty
    Height    = 495
    Left      = 600
    TabIndex   = 9
    Top       = 1320
```

```
Width      = 1815
End

Begin VB.Label Label10mS
    Alignment = 2 'Center
    AutoSize  = -1 'True
    Caption   = "10mS"
    BeginProperty Font
        Name      = "Times New Roman"
        Size      = 20.25
        Charset   = 0
        Weight    = 700
        Underline = 0 'False
        Italic    = 0 'False
        Strikethrough = 0 'False
    EndProperty
    Height     = 465
    Left       = 6000
    TabIndex   = 8
    Top        = 600
    Width      = 1005
End

Begin VB.Label LabelSS
    Alignment = 2 'Center
    AutoSize  = -1 'True
    Caption   = "SS"
    BeginProperty Font
        Name      = "Times New Roman"
        Size      = 20.25
        Charset   = 0
    EndProperty

```

```
Weight      = 700
Underline   = 0  'False
Italic     = 0  'False
Strikethrough = 0  'False
EndProperty
Height      = 465
Left        = 5160
TabIndex    = 7
Top         = 600
Width       = 450
End
Begin VB.Label LabelMM
Alignment   = 2  'Center
AutoSize    = -1  'True
Caption     = "MM"
BeginProperty Font
Name        = "Times New Roman"
Size        = 20.25
Charset     = 0
Weight      = 700
Underline   = 0  'False
Italic     = 0  'False
Strikethrough = 0  'False
EndProperty
Height      = 465
Left        = 3840
TabIndex    = 6
Top         = 600
Width       = 765
```

```
End

Begin VB.Label LabelHH
    Alignment = 2 'Center
    AutoSize = -1 'True
    Caption = "HH"
    BeginProperty Font
        Name = "Times New Roman"
        Size = 20.25
        Charset = 0
        Weight = 700
        Underline = 0 'False
        Italic = 0 'False
        Strikethrough = 0 'False
    EndProperty
    Height = 465
    Left = 2760
    TabIndex = 5
    Top = 600
    Width = 645
End

Begin VB.Label LabelDuration
    Alignment = 2 'Center
    AutoSize = -1 'True
    Caption = "Duration"
    BeginProperty Font
        Name = "Times New Roman"
        Size = 20.25
        Charset = 0
        Weight = 700
    EndProperty

```

```
    Underline = 0 'False
    Italic = 0 'False
    Strikethrough = 0 'False
EndProperty

Height = 465
Left = 720
TabIndex = 12
Top = 4560
Width = 1635

End

Begin VB.Label LabelStart
    Alignment = 2 'Center
    Appearance = 0 'Flat
    AutoSize = -1 'True
    Caption = "Start Time"
    BeginProperty Font
        Name = "Times New Roman"
        Size = 20.25
        Charset = 0
        Weight = 700
        Underline = 0 'False
        Italic = 0 'False
    EndProperty
    ForeColor = &H80000008&
    Height = 465
    Left = 480
    TabIndex = 10
    Top = 2400
```

```
Width      = 1905
End

Begin VB.Label LabelStop
    Alignment   = 2 'Center
    Appearance   = 0 'Flat
    AutoSize     = -1 'True
    Caption      = "Stop Time"

    BeginProperty Font
        Name         = "Times New Roman"
        Size         = 20.25
        Charset      = 0
        Weight       = 700
        Underline    = 0 'False
        Italic       = 0 'False
        Strikethrough = 0 'False
    EndProperty
    ForeColor    = &H80000008&
    Height       = 465
    Left         = 600
    TabIndex     = 11
    Top          = 3480
    Width        = 1815
End

Begin VB.Frame FrameMovementInformation
    Caption      = "Moving Information"

    BeginProperty Font
        Name         = "Times New Roman"
        Size         = 14.25
    EndProperty

```

```
Charset      = 0
Weight       = 700
Underline    = 0  'False
Italic       = 0  'False
Strikethrough = 0  'False
EndProperty
Height       = 5895
Left         = 240
TabIndex     = 14
Top          = 360
Width        = 7815
Begin VB.Line Line2
BorderStyle   = 4  'Dash-Dot
BorderWidth   = 3
Visible       = 0  'False
X1           = 4080
X2           = 4080
Y1           = 4680
Y2           = 1200
End
Begin VB.Shape ShapeCircle4
FillColor     = &H8000000F&
FillStyle     = 0  'Solid
Height        = 615
Left          = 3720
Shape          = 3  'Circle
Top           = 3240
Width         = 735
End
```

```
Begin VB.Shape ShapeCircle2
    FillColor      =   &H8000000F&
    FillStyle      =   0  'Solid
    Height         =   615
    Left           =   3720
    Shape          =   3  'Circle
    Top            =   4680
    Width          =   735
End

Begin VB.Shape ShapeCircle3
    FillColor      =   &H8000000F&
    FillStyle      =   0  'Solid
    Height         =   615
    Left           =   6120
    Shape          =   3  'Circle
    Top            =   4080
    Width          =   735
End

Begin VB.Shape ShapeCircle1
    FillColor      =   &H8000000F&
    FillStyle      =   0  'Solid
    Height         =   615
    Left           =   1320
    Shape          =   3  'Circle
    Top            =   4080
    Width          =   735
End

Begin VB.Shape Shape2
    FillColor      =   &H8000000F&
```

```
FillStyle      = 0  'Solid
Height        = 1215
Left          = 1800
Shape          = 2  'Oval
Top           = 3720
Width          = 4575

End

Begin VB.Line Line4
    BorderWidth = 3
    Visible     = 0  'False
    X1          = 4080
    X2          = 4080
    Y1          = 3240
    Y2          = 1200

End

Begin VB.Line Line5
    BorderWidth = 2
    X1          = 600
    X2          = 1200
    Y1          = 4440
    Y2          = 4440

End

Begin VB.Label LabelCStop
    Alignment    = 2  'Center
    AutoSize     = -1  'True
    Caption      = "Stop"
    BeginProperty Font
        Name        = "MS Sans Serif"
        Size        = 12
    EndProperty

```

```
Charset      = 222
Weight       = 700
Underline    = 0  'False
Italic       = 0  'False
Strikethrough = 0  'False
EndProperty
Height       = 300
Left         = 600
TabIndex     = 19
Top          = 4440
Width        = 615
End
Begin VB.Label LabelCStart
AutoSize      = -1  'True
Caption      = "Start"
BeginProperty Font
Name          = "MS Sans Serif"
Size          = 12
Charset      = 222
Weight       = 700
Underline    = 0  'False
Italic       = 0  'False
Strikethrough = 0  'False
EndProperty
Height       = 300
Left         = 600
TabIndex     = 18
Top          = 4080
Width        = 615
```

```
End

Begin VB.Line Line3
    BorderStyle     =   4  'Dash-Dot
    BorderWidth     =   3
    Visible         =   0  'False
    X1              =   6480
    X2              =   4080
    Y1              =   4080
    Y2              =   1200
End

Begin VB.Line Line1
    BorderWidth     =   3
    Visible         =   0  'False
    X1              =   1680
    X2              =   4080
    Y1              =   4080
    Y2              =   1200
End

Begin VB.Shape Shape4
    FillStyle       =   7  'Diagonal Cross
    Height          =   615
    Left             =   3600
    Top              =   600
    Width            =   975
End

Begin VB.Shape Shape1
    FillColor        =   &H00FFFF00&
    FillStyle        =   0  'Solid
    Height           =   1695
```

```
Left      = 1560
Shape     = 2 'Oval
Top       = 3480
Width     = 5055
End
End

Begin MSComctlLib.StatusBar sbrStatus
    Height   = 435
    Left     = 120
    TabIndex = 17
    Top      = 7680
    Width    = 16575
    _ExtentX = 29236
    _ExtentY = 767
    _Version = 393216
BeginProperty Panels {8E3867A5-8586-11D1-B16A-00C0F0283628}
    NumPanels = 3
BeginProperty Panel1 {8E3867AB-8586-11D1-B16A-00C0F0283628}
    AutoSize = 2
Object.Width = 4419
    MinWidth = 4410
    Text      = "Connect Status :"
    TextSave  = "Connect Status :"
    Key       = "Status"
Object.ToolTipText = "Communications Port Status"
EndProperty
BeginProperty Panel2 {8E3867AB-8586-11D1-B16A-00C0F0283628}
    AutoSize = 1
```

```
Object.Width      = 20322
MinWidth         = 2
Text              = "Port Settings :"
TextSave          = "Port Settings :"
Key               = "Settings"
Object.ToolTipText = "Communications Port Settings"
EndProperty
BeginProperty Panel3 {8E3867AB-8586-11D1-B16A-00C0F0283628}
AutoSize          = 2
Object.Width      = 4419
MinWidth         = 4410
Text              = "Connect Time :"
TextSave          = "Connect Time :"
Key               = "ConnectTime"
Object.ToolTipText = "Connect Time"
EndProperty
EndProperty
BeginProperty Font {0BE35203-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}
Name              = "MS Sans Serif"
Size              = 8.25
Charset           = 222
Weight             = 700
Underline          = 0  'False
Italic             = 0  'False
Strikethrough     = 0  'False
EndProperty
End
Begin MSComctlLib.Toolbar Toolbar1
Align              = 1  'Align Top
```

```
Height      = 1050
Left        = 0
TabIndex    = 15
Top         = 0
Width       = 16800
_ExtentX    = 29633
_ExtentY    = 1852
ButtonWidth = 1455
ButtonHeight = 1799
Wrappable   = 0  'False
Appearance  = 1
Style       = 1
ImageList   = "ImageList1"
_Version    = 393216

BeginProperty Buttons {66833FE8-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
  NumButtons = 15
EndProperty

BeginProperty Button1 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
  Enabled     = 0  'False
  Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button2 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
  Enabled     = 0  'False
  Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button3 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
  Enabled     = 0  'False
  Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button4 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
```

```
Enabled      = 0  'False
Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button5 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Enabled      = 0  'False
Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button6 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Enabled      = 0  'False
Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button7 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Caption      = "Comport"
Key         = "Comport1"
Object.ToolTipText = "Comport Setting"
ImageIndex   = 1
EndProperty

BeginProperty Button8 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Enabled      = 0  'False
Style       = 2
EndProperty

BeginProperty Button9 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Style       = 3
EndProperty

BeginProperty Button10 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
Caption     = "Start"
Key         = "Start1"
Object.ToolTipText = "Start"
ImageIndex   = 2
EndProperty
```

```
EndProperty

BeginProperty Button11 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Enabled      = 0   'False
    Style        = 2
EndProperty

BeginProperty Button12 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Caption      = "Stop"
    Key          = "Stop1"
    Object.ToolTipText = "Stop"
    ImageIndex   = 3
EndProperty

BeginProperty Button13 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Style        = 3
EndProperty

BeginProperty Button14 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Enabled      = 0   'False
    Style        = 2
EndProperty

BeginProperty Button15 {66833FEA-8583-11D1-B16A-00C0F0283628}
    Caption      = "Exit"
    Key          = "Exit1"
    Object.ToolTipText = "Exit"
    ImageIndex   = 4
EndProperty

EndProperty

BorderStyle      = 1

End
```

```
Attribute VB_Name = "FormMain"

Attribute VB_GlobalNameSpace = False

Attribute VB_Creatable = False

Attribute VB_PredeclaredId = True

Attribute VB_Exposed = False

Option Explicit

Dim StartTime As Date

Dim z As Double

Dim t As String

Dim MovingData As Byte

Dim strbuffer As String

Dim strbuffer1 As String

Dim strbuffer2 As String

Dim HourStart As String

Dim MinuteStart As String

Dim SecondStart As String

Dim mSStart As String

Dim HourStop As String

Dim MinuteStop As String

Dim SecondStop As String

Dim mSStop As String

Dim HourDuration As String

Dim MinuteDuration As String

Dim SecondDuration As String

Dim mSDuration As String
```

```
Private Sub Form_Load()

Dim CommPort As String, Handshaking As String, Settings As String

Toolbar1.Buttons("Stop1").Enabled = False

ShapeCircle1.Visible = False
ShapeCircle2.Visible = True
ShapeCircle3.Visible = False
ShapeCircle4.Visible = False
ShapeCircle2.FillColor = &H8080FF

Shape1.Visible = False
Shape2.Visible = False

Line1.Visible = False
Line2.Visible = True
Line3.Visible = False
Line4.Visible = False

LabelCStart.Visible = False
LabelCStop.Visible = False
Line5.Visible = False

TextStartTime.Locked = True
Timer1.Enabled = False
Timer2.Enabled = False
Timer3.Enabled = False
```

```
Timer4.Enabled = False  
Timer5.Enabled = True  
z = Timer  
  
sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = "Present Time : " & Format(Now,  
"hh:nn:ss")  
  
Settings = GetSetting(App.Title, "Properties", "Settings", "")  
  
If Settings <> "" Then  
    MSComm1.Settings = Settings  
    If Err Then  
        MsgBox Error$, 48  
        Exit Sub  
    End If  
End If  
  
CommPort = GetSetting(App.Title, "Properties", "CommPort", "")  
If CommPort <> "" Then MSComm1.CommPort = CommPort  
  
Handshaking = GetSetting(App.Title, "Properties", "Handshaking", "")  
If Handshaking <> "" Then  
    MSComm1.Handshaking = Handshaking  
    If Err Then  
        MsgBox Error$, 48  
        Exit Sub  
    End If  
End If  
On Error GoTo 0
```

```
End Sub
```

```
Private Sub MSComm1_OnComm()
```

```
'-----
```

```
    Receive Data
```

```
'-----
```

```
Dim strbuffer As String
```

```
If MSComm1.CommEvent Then
```

```
    strbuffer = MSComm1.Input
```

```
End If
```

```
    strbuffer1 = Right(strbuffer1 & strbuffer, 47)
```

```
    strbuffer2 = Left(strbuffer1, 47)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
'-----
```

```
    Send Data
```

```
'-----
```

```
If MSComm1.PortOpen = False Then
```

```
    MSComm1.PortOpen = True
```

```
Else
```

```
    MSComm1.OutBufferCount = 0
```

```
    MSComm1.Output = Chr(&H1) & Chr(&H52) & Chr(&HD)
```

```
    MSComm1.RThreshold = 1
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Timer2_Timer()
    MovingData = MovingData + 1
    Select Case MovingData
        Case "1"
            ShapeCircle1.FillColor = &H8080FF
            Line1.Visible = True
            Line2.Visible = False
            Line3.Visible = False
            Line4.Visible = False
        Case "2"
            ShapeCircle2.FillColor = &H8080FF
            Line1.Visible = False
            Line2.Visible = True
            Line3.Visible = False
            Line4.Visible = False
        Case "3"
            ShapeCircle3.FillColor = &H8080FF
            Line1.Visible = False
            Line2.Visible = False
            Line3.Visible = True
            Line4.Visible = False
        Case "4"
            ShapeCircle4.FillColor = &H8080FF
            Line1.Visible = False
            Line2.Visible = False
            Line3.Visible = False
            Line4.Visible = True
        Case "5"
            ShapeCircle1.FillColor = &H8000000F
```

```
ShapeCircle2.FillColor = &H8000000F
ShapeCircle3.FillColor = &H8000000F
ShapeCircle4.FillColor = &H8000000F
LabelCStart.BackColor = &H8000000F
LabelCStop.BackColor = &H8000000F

Line1.Visible = True
Line2.Visible = False
Line3.Visible = False
Line4.Visible = False
MovingData = 0

End Select
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
    sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = "Connect Time : " & Format(Now - StartTime, "hh:nn:ss") & " "
    t = Timer - z

    HourDuration = Mid(strbuffer1, 37, 2)
    MinuteDuration = Mid(strbuffer1, 40, 2)
    SecondDuration = Mid(strbuffer1, 43, 2)
    mSDuration = Mid(strbuffer1, 46, 2)
    TextRealTime.Text = Mid(strbuffer1, 1, 11)
    TextStartTime.Text = Mid(strbuffer1, 13, 11)
    TextStopTime.Text = Mid(strbuffer1, 25, 11)
    TextDurationTime.Text = Mid(strbuffer1, 37, 11)

End Sub
```

```
Private Sub Timer4_Timer()
    Timer3.Interval = 1000
    Timer3.Enabled = True
End Sub

Private Sub Timer5_Timer()
    sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = "Present Time : " & Format(Now,
    "hh:nn:ss")
End Sub

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
    Select Case Button.Key

        Case "Comport1"
            FormCommPort.Show

        Case "Start1"
            Timer1.Interval = 250
            Timer1.Enabled = True
            Timer2.Enabled = True
            Timer3.Interval = 1000
            Timer4.Enabled = True
            Timer5.Enabled = False

            sbrStatus.Panels("Status").Text = "Status : " & "Connecting"
            sbrStatus.Panels("Settings").Text = "Port Settings : Port No.:" &
            MSComm1.CommPort & " , Speed : " & MSComm1.Settings

        Case "Stop1"
            FormCommPort.Close
            Timer1.Enabled = False
            Timer2.Enabled = False
            Timer3.Enabled = False
            Timer4.Enabled = False
            Timer5.Enabled = False
            sbrStatus.Panels("Status").Text = "Status : " & "Connected"
            sbrStatus.Panels("Settings").Text = "Port Settings : Port No.:" &
            MSComm1.CommPort & " , Speed : " & MSComm1.Settings

        Case "Close1"
            FormCommPort.Close
            End
    End Select
End Sub
```

```
sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = "Connect Time : " &
Format(Now - StartTime, "hh:nn:ss") & " "

Toolbar1.Buttons("Start1").Enabled = False
Toolbar1.Buttons("Comport1").Enabled = False
Toolbar1.Buttons("Stop1").Enabled = True

ShapeCircle1.Visible = True
ShapeCircle2.Visible = True
ShapeCircle3.Visible = True
ShapeCircle4.Visible = True

Shape1.Visible = True
Shape2.Visible = True

Line1.Visible = True
Line2.Visible = False
Line3.Visible = False
Line4.Visible = False

LabelCStart.Visible = True
LabelCStop.Visible = True
Line5.Visible = True

Case "Stop1"

ShapeCircle1.Visible = False
ShapeCircle2.Visible = True
ShapeCircle3.Visible = False
ShapeCircle4.Visible = False
```

```
ShapeCircle2.FillColor = &H8080FF

Shape1.Visible = False
Shape2.Visible = False

Line1.Visible = False
Line2.Visible = True
Line3.Visible = False
Line4.Visible = False

LabelCStart.Visible = False
LabelCStop.Visible = False
Line5.Visible = False

TextRealTime.Text = "00:00:00:00"
TextStartTime.Text = "00:00:00:00"
TextStopTime.Text = "00:00:00:00"
TextDurationTime.Text = "00:00:00:00"

Timer1.Enabled = False
Timer2.Enabled = False
Timer3.Enabled = False
Timer4.Enabled = False
Timer5.Enabled = True

MSComm1.PortOpen = False
sbrStatus.Panels("Status").Text = "Status : " & "Disconnect"
sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = ""
sbrStatus.Panels("ConnectTime").Text = "Present Time : " &
```

```
Format(Now, "hh:nn:ss")

Toolbar1.Buttons("Start1").Enabled = True
Toolbar1.Buttons("Comport1").Enabled = True
Toolbar1.Buttons("Stop1").Enabled = False

Case "Exit1"
Unload Me

End Select

End Sub
```

คำสั่ง โปรแกรม Scilab

คำสั่งเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของกรวยวงกลม (h) กับ ค่าบ (T)

Startup execution:

loading initial environment

-->x=[0.01,0.03,0.05,0.08,0.10,0.11,0.13,0.17,0.18,0.19,0.20]'

x =

0.01

0.03

0.05

0.08

0.1

0.11

0.13

0.17

0.18

0.19

0.2

-->y=[0.18,0.37,0.46,0.59,0.66,0.69,0.71,0.78,0.82,0.85,0.93]'

y =

0.18

0.37

0.46

0.59

0.66

0.69

0.71

0.78

0.82

0.85

0.93

-->plot2d(x,y,-2)

-->xgrid(1)

-->X=[x.^2 x ones(x)]

X =

0.0001	0.01	1.
0.0009	0.03	1.
0.0025	0.05	1.
0.0064	0.08	1.
0.01	0.1	1.
0.0121	0.11	1.
0.0169	0.13	1.
0.0289	0.17	1.
0.0324	0.18	1.
0.0361	0.19	1.
0.04	0.2	1.

-->a=X\y

a =

- 13.058515
6.1170752
0.1660416

-->xx=[0:0.01:0.20]'

xx =

0.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2

```
-->yy=a(1)*xx.^2+a(2)*xx+a(3)
yy =
```

```
0.1660416
0.2259065
0.2831597
0.3378012
0.3898310
0.4392490
0.4860554
0.5302501
0.5718331
0.6108044
0.6471639
0.6809118
0.7120480
0.7405725
0.7664852
0.7897863
0.8104756
0.8285533
0.8440192
0.8568735
0.8671160
```

```
-->plot2d(xx,yy)
```

```
-->y2=a(1)*x.^2+a(2)*x+a(3)
y2 =
```

```
0.2259065
0.3378012
0.4392490
0.5718331
0.6471639
0.6809118
0.7405725
0.8285533
0.8440192
0.8568735
0.8671160
```

-->y-y2

ans =

- 0.0459065
0.0321988
0.0207510
0.0181669
0.0128361
0.0090882
- 0.0305725
- 0.0485533
- 0.0240192
- 0.0068735
0.0628840

-->(y-y2)^2

ans =

0.0021074
0.0010368
0.0004306
0.0003300
0.0001648
0.0000826
0.0009347
0.0023574
0.0005769
0.0000472
0.0039544

-->sum((y-y2)^2)

ans =

0.0120228

คำสั่งเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของกรวยวงกลม (h) กับ ค่าบกำลังสอง (T^2)

Startup execution:
loading initial environment

```
-->x=[0.01,0.03,0.05,0.08,0.10,0.11,0.13,0.17,0.18,0.19,0.20]'
```

x =

0.01
0.03
0.05
0.08
0.1
0.11
0.13
0.17
0.18
0.19
0.2

```
-->y=[0.18,0.37,0.46,0.59,0.66,0.69,0.71,0.78,0.82,0.85,0.93]'
```

y =

0.18
0.37
0.46
0.59
0.66
0.69
0.71
0.78
0.82
0.85
0.93

```
-->t=y^2
```

t =

0.0324
0.1369
0.2116
0.3481
0.4356
0.4761

0.5041
0.6084
0.6724
0.7225
0.8649

-->plot2d(x,t,-2)

-->xgrid(1)

-->X=[x ones(x)]
X =

0.01 1.
0.03 1.
0.05 1.
0.08 1.
0.1 1.
0.11 1.
0.13 1.
0.17 1.
0.18 1.
0.19 1.
0.2 1.

-->a=X\t

a =

3.8273788
0.0207979

-->xx=[0:0.01:0.20]'

xx =

0.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1

0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2

-->yy=a(1)*xx+a(2)
yy =

0.0207979
0.0590717
0.0973454
0.1356192
0.1738930
0.2121668
0.2504406
0.2887144
0.3269882
0.3652620
0.4035357
0.4418095
0.4800833
0.5183571
0.5566309
0.5949047
0.6331785
0.6714523
0.7097260
0.7479998
0.7862736

-->plot2d(xx,yy)

-->y2=a(1)*x+a(2)
y2 =

0.0590717
0.1356192

```
0.2121668  
0.3269882  
0.4035357  
0.4418095  
0.5183571  
0.6714523  
0.7097260  
0.7479998  
0.7862736
```

-->t-y2

ans =

```
- 0.0266717  
0.0012808  
- 0.0005668  
0.0211118  
0.0320643  
0.0342905  
- 0.0142571  
- 0.0630523  
- 0.0373260  
- 0.0254998  
0.0786264
```

-->(t-y2)^2

ans =

```
0.0007114  
0.0000016  
0.0000003  
0.0004457  
0.0010281  
0.0011758  
0.0002033  
0.0039756  
0.0013932  
0.0006502  
0.0061821
```

-->sum((t-y2)^2)

ans =

0. 0143031

คำสั่งเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของกรวยวงกลม (h) กับ ค่า (T)

ได้จากทฤษฎีและการทดลอง

Startup execution:
loading initial environment

-->x=[0.01,0.03,0.05,0.08,0.10,0.11,0.13,0.17,0.18,0.19,0.20]'

x =

0.01
0.03
0.05
0.08
0.1
0.11
0.13
0.17
0.18
0.19
0.2

-->y=[0.18,0.37,0.46,0.59,0.66,0.69,0.71,0.78,0.82,0.85,0.93]'

y =

0.18
0.37
0.46
0.59
0.66
0.69
0.71
0.78
0.82
0.85
0.93

-->X=[x.^2 x ones(x)]

X =

0.0001	0.01	1.
0.0009	0.03	1.
0.0025	0.05	1.
0.0064	0.08	1.
0.01	0.1	1.
0.0121	0.11	1.

```
0.0169  0.13  1.  
0.0289  0.17  1.  
0.0324  0.18  1.  
0.0361  0.19  1.  
0.04    0.2   1.
```

```
-->a=X\y
```

```
a =
```

```
- 13.058515  
6.1170752  
0.1660416
```

```
-->xx=[0:0.01:0.20]'
```

```
xx =
```

```
0.  
0.01  
0.02  
0.03  
0.04  
0.05  
0.06  
0.07  
0.08  
0.09  
0.1  
0.11  
0.12  
0.13  
0.14  
0.15  
0.16  
0.17  
0.18  
0.19  
0.2
```

```
-->yy=a(1)*xx.^2+a(2)*xx+a(3)
```

```
yy =
```

```
0.1660416  
0.2259065  
0.2831597  
0.3378012  
0.3898310  
0.4392490
```

```
0.4860554  
0.5302501  
0.5718331  
0.6108044  
0.6471639  
0.6809118  
0.7120480  
0.7405725  
0.7664852  
0.7897863  
0.8104756  
0.8285533  
0.8440192  
0.8568735  
0.8671160
```

```
-->plot2d(xx,yy)
```

```
-->xgrid(1)
```

```
-->y2=a(1)*x.^2+a(2)*x+a(3)  
y2 =
```

```
0.2259065  
0.3378012  
0.4392490  
0.5718331  
0.6471639  
0.6809118  
0.7405725  
0.8285533  
0.8440192  
0.8568735  
0.8671160
```

```
-->sum((y-y2)^2)
```

```
ans =
```

```
0.0120228
```

```
-->h=[0:0.001:0.20];
```

```
-->T=2*%pi*sqrt(h/9.7814);
```

```
-->plot2d(h,T,5)
```

คำสั่งเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงของกรวยวงกลม (h) กับ ความกำลังสอง (T^2)

ได้จากทฤษฎีและการทดลอง

Startup execution:
loading initial environment

-->x=[0.01,0.03,0.05,0.08,0.10,0.11,0.13,0.17,0.18,0.19,0.20]'

x =

0.01
0.03
0.05
0.08
0.1
0.11
0.13
0.17
0.18
0.19
0.2

-->t=[0.03,0.13,0.21,0.34,0.44,0.47,0.51,0.61,0.67,0.73,0.86]'

t =

0.03
0.13
0.21
0.34
0.44
0.47
0.51
0.61
0.67
0.73
0.86

-->X=[x ones(x)]

X =

0.01	1.
0.03	1.
0.05	1.
0.08	1.
0.1	1.
0.11	1.

```
0.13 1.  
0.17 1.  
0.18 1.  
0.19 1.  
0.2 1.
```

```
-->a=X\t  
a =
```

```
3.8576417  
0.0161771
```

```
-->xx=[0:0.01:0.20]'  
xx =
```

```
0.  
0.01  
0.02  
0.03  
0.04  
0.05  
0.06  
0.07  
0.08  
0.09  
0.1  
0.11  
0.12  
0.13  
0.14  
0.15  
0.16  
0.17  
0.18  
0.19  
0.2
```

```
-->yy=a(1)*xx+a(2)  
yy =
```

```
0.0161771  
0.0547535  
0.0933299  
0.1319063  
0.1704827  
0.2090592  
0.2476356
```

```
0.286212
0.3247884
0.3633648
0.4019412
0.4405177
0.4790941
0.5176705
0.5562469
0.5948233
0.6333998
0.6719762
0.7105526
0.7491290
0.7877054

-->plot2d(xx,yy)

-->xgrid(1)

-->y2=a(1)*x+a(2)
y2 =
0.0547535
0.1319063
0.2090592
0.3247884
0.4019412
0.4405177
0.5176705
0.6719762
0.7105526
0.7491290
0.7877054

-->sum((t-y2)^2)
ans =
0.0143031

-->h=[0:0.001:0.20];

-->s=2*%pi*sqrt(h/9.7814);

-->T=s^2;

-->plot2d(h,T,5)
```

คำสั่งหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) จากผลการทดลอง

Startup execution:
loading initial environment

```
-->x=[0.01,0.03,0.05,0.08,0.10,0.11,0.13,0.17,0.18,0.19,0.20]'
```

```
x =
0.01
0.03
0.05
0.08
0.1
0.11
0.13
0.17
0.18
0.19
0.2
```

```
-->t=[0.03,0.13,0.21,0.34,0.44,0.47,0.51,0.61,0.67,0.73,0.86]'
```

```
t =
0.03
0.13
0.21
0.34
0.44
0.47
0.51
0.61
0.67
0.73
0.86
```

```
-->X=[x ones(x)]
```

```
X =
```

0.01	1.
0.03	1.
0.05	1.
0.08	1.
0.1	1.
0.11	1.
0.13	1.
0.17	1.

```
0.18 1.  
0.19 1.  
0.2 1.  
-->a=X\t  
a =  
  
3.8576417  
0.0161771  
  
-->g=(4*%pi^2)/a  
g =  
  
10.233822 0.  
  
-->gg=((g-9.7814)/9.7814)*100  
gg =  
  
4.6253262 - 100.
```

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางศิริพร รัตนพันธ์
วัน เดือน ปีเกิด	16 ตุลาคม 2513
สถานที่เกิด	อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 122/212 ถนนนราธิวาส-ทุ่งสง ตำบลนาพร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528	มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงหยันวิทยาการ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2531	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2536	กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2555	วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช